


下水道の計画



浄化センターのしくみ










おわりあさひし
尾張旭市

項目	東部処理区	西部処理区	全体
尾張旭市の面積	—	—	2,103ヘクタール
下水道処理の計画区域	605ヘクタール	734ヘクタール	1,339ヘクタール
下水道処理の事業区域	513ヘクタール	569ヘクタール	1,082ヘクタール
事業計画処理人口	33,080人	38,300人	71,380人

処理場名	東部浄化センター	西部浄化センター
下水の処理方式	標準活性汚泥法 凝集剤併用型ステップ流入式2段硝化脱窒法	標準活性汚泥法 凝集剤併用型ステップ流入式3段硝化脱窒法
下水の排除方式	分流式	分流式
処理能力	12,300m ³ /日	13,700m ³ /日
放流先	一級河川矢田川	一級河川矢田川

おわりあさひしとせいはら げすいどうか
尾張旭市都市整備部下水道課 〒488-8666 尾張旭市東大道町原田2600番地1 ☎<0561>53-2111
おわりあさひしとせいはら げすいどうか
尾張旭市東部浄化センター 〒488-0053 尾張旭市下井町剱内2346番地6 (問い合わせは西部浄化センターへ)
おわりあさひしとせいはら げすいどうか
尾張旭市西部浄化センター 〒488-0838 尾張旭市庄中町一丁目4番地6 ☎<0561>51-3322



- 下水道に流してはいけないもの**
- 野菜くずやご飯の残りなど**
汚水管が詰まる原因となります。
 - 油類(食用油など)**
冷えて固まり、汚水管が詰まる原因になったり、浄化センターの働きに悪い影響を与えたりします。
 - 有害物(ガソリンなど)**
爆発を起こす危険があります。また、浄化センターの微生物を死滅させることがあります。
 - トイレ紙(トイレットペーパー)以外の紙類**
水に溶けないため汚水管が詰まる原因となります。