

対応状況（令和5年1月～3月）

受付番号	通報日	通報時間	場所(地区)	通報内容		対応状況	備考
				該当施設(選択)	説明内容		
IH00002276	1月7日	8:47	東大久手町二丁目	側溝・側溝のふた	蓋が部分的に無くて危ない	対応完了	
IH00002337	1月11日	19:44	西の野町三丁目	標識・看板	傾いている	対応完了	
IH00002471	2月4日	16:52	新居町寺田	標識・看板	反射板破損	対応完了	
IH00002524	2月9日	9:35	名古屋市守山区	カーブミラー	角度調整	対応完了	名古屋市守山土木事務所へ対応依頼
IH00002629	2月9日	12:34	東大道町原田	車道	路面補修	対応完了	愛知県尾張建設事務所へ対応依頼
IH00002759	3月7日	10:46	渋川町三丁目	側溝・側溝のふた	一部蓋がないから危ない	対応完了	
IH00002810	3月7日	20:28	柏井町弥栄	標識・看板	水路進入禁止看板が破損している	対応完了	
IH00002954	3月9日	14:52	南本地ヶ原町三丁目	標識・看板	一方通行・止まれ標識が傾いている	対応完了	守山警察署へ対応依頼
IH00003048	3月9日	15:08	緑町緑ヶ丘	車道	舗装がはがれている	対応完了	
IH00003135	3月9日	15:14	緑町緑ヶ丘	車道	陥没している	対応完了	
IH00003214	3月10日	17:45	印場元町四丁目	車道	下水道復旧跡で人が転倒していた	対応完了	
IH00003381	3月11日	14:40	稲葉町一丁目	その他	看板が破損している	対応完了	都市整備課へ対応依頼
IH00003460	3月14日	17:04	旭台3丁目	側溝・側溝のふた	側溝に落ち葉等がたまっている	対応完了	
IH00003568	3月15日	10:48	旭台2丁目	その他	公園回りの石に標識のようなものが突き刺さっている	対応完了	都市整備課へ対応依頼
IH00003642	3月20日	8:31	旭ヶ丘町旭ヶ丘	その他	カラスの巣の撤去	対応完了	上水道課へ対応依頼
IH00003765	3月22日	10:29	旭ヶ丘町旭ヶ丘	車道	陥没している	対応完了	