

尾張旭市公共施設カルテ

| | |
|------|-------|
| 調査年度 | 令和5年度 |
| 施設番号 | A205 |

| | |
|-----|-----|
| 施設名 | 昭和苑 |
|-----|-----|

1. 基本情報

| | | | | | |
|----------|--------------|-----------|--------|-----------|-------|
| 財産分類 | 行政財産(公用) | 用途分類(大分類) | 行政系施設 | 用途分類(小分類) | その他 |
| 所管部署 | 環境事業センター | 小学校区 | 三郷小学校区 | 開設年月日 | S43.3 |
| 所在地 | 下井町刃内2344番地3 | | | | |
| 設置条例等の名称 | | | | | |

| | | | | | |
|----------|-------------------------|--------|---------------------|--------|----|
| 敷地面積 | 5,206.18 m ² | うち借地面積 | 0.00 m ² | 土地保有状況 | 市有 |
| 全棟合計延床面積 | 1,027.41 m ² | うち借家面積 | 0.00 m ² | 建物保有状況 | 市有 |
| 併設施設 | 区分 | 単独 | 名称 | 駐車場台数 | 8台 |

| バリアフリー対応 | | 子育て支援対応 | | その他 | |
|----------|---|---------|---|--------|---|
| 段差対策 | — | 授乳場所 | — | 避難所指定 | — |
| エレベーター | — | おむつ交換場所 | — | 温水洗浄便座 | ○ |
| 車いす対応トイレ | × | | | 無線LAN | — |
| オストメイト | × | | | 太陽光発電 | — |
| 車いす専用駐車場 | × | | | | |

2. 建物各棟情報

| No. | 建物名称 | 建築年月日 | 構造 | | 棟別延床面積 | 階数 | 所有区分 | 耐震診断 | 耐震補強 | 飛散性アスベスト対策 | |
|----------|-------|-------|-----|-----|-------------------------|----|------|------|------|------------|------|
| | | | 主要 | その他 | | | | | | | |
| 1 | 管理棟 | S43.3 | RC造 | | 210 m ² | 2 | 0 | 市有 | 未実施 | 未実施 | 経過観察 |
| 2 | 機械棟 | S55.3 | RC造 | | 371 m ² | 2 | 0 | 市有 | 未実施 | 未実施 | 経過観察 |
| 3 | 水処理棟 | S55.3 | RC造 | 一部S | 391.41 m ² | 1 | 0 | 市有 | 未実施 | 未実施 | 経過観察 |
| 4 | 車庫、倉庫 | S43.3 | S造 | | 55 m ² | 1 | 0 | 市有 | 未実施 | 未実施 | 経過観察 |
| 5 | | | | | m ² | | | | | | |
| 6 | | | | | m ² | | | | | | |
| 7 | | | | | m ² | | | | | | |
| 8 | | | | | m ² | | | | | | |
| 9 | | | | | m ² | | | | | | |
| 10 | | | | | m ² | | | | | | |
| 11 | | | | | m ² | | | | | | |
| 12 | | | | | m ² | | | | | | |
| 13 | | | | | m ² | | | | | | |
| 14 | | | | | m ² | | | | | | |
| 15 | | | | | m ² | | | | | | |
| 16 | | | | | m ² | | | | | | |
| 17 | | | | | m ² | | | | | | |
| 全棟合計延床面積 | | | | | 1,027.41 m ² | | | | | | |

3. 外観



4. 運営情報 【 令和4年度 実績】

※定休日及び開館時間は季節等で変わる場合があります。

| | | | | | |
|--------|------|-----------|------------|---------|------|
| 運営形態 | 管理委託 | 指定管理者・委託先 | 名東クリン工業(株) | | |
| 年間運営日数 | 日 | 開始時刻 | — | ～ | 終了時刻 |
| 年間利用者数 | —人 | 稼働率 | — | 年間利用コマ数 | —コマ |
| | | | | 年間最大コマ数 | —コマ |

5. 利用状況

| 利用機能 | 年間利用者数 | 年間利用コマ数 | 年間最大コマ数 | 稼働率 |
|------|--------|---------|---------|-----|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合計 | 0人 | 0コマ | 0コマ | |

6. コスト情報 【 令和4年度 実績】

| | | R3(実績) | R4(実績) | R5(予算) |
|----|-------------------|--------|--------------|--------------|
| 収入 | 国・県支出金 | 0円 | 0円 | 0円 |
| | 使用料・手数料 | 0円 | 2,670,000円 | 3,036,000円 |
| | その他特定財源 | 0円 | 0円 | 0円 |
| | 一般財源等 | 0円 | 116,994,356円 | 128,927,000円 |
| | 合計 | 0円 | 119,664,356円 | 131,963,000円 |
| | 指定管理者使用料収入 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 支出 | 工事請負費 | 0円 | 0円 | 0円 |
| | 修繕料(指定管理施設修繕含む) | 0円 | 29,473,312円 | 30,000,000円 |
| | 指定管理料(指定管理施設修繕除く) | 0円 | 0円 | 0円 |
| | その他 | 0円 | 90,191,044円 | 101,963,000円 |
| | 合計 | 0円 | 119,664,356円 | 131,963,000円 |

7. 収支分析

| | 当施設 |
|---------------------------------|-----|
| 利用者1人あたり収入 | — |
| [市の収入の合計]+[指定管理者使用料収入]/[年間利用者数] | |
| 利用者1人あたり支出 | — |
| [市の支出の合計]/[年間利用者数] | |
| 利用者1人あたり公の負担 | — |
| [市の支出の合計]-[市の収入の合計]/[年間利用者数] | |

8. 施設稼働分析

| | 当施設 |
|---------------------------|-----|
| 1日あたり利用者数 | — |
| [年間利用者数]/[年間運営日数] | |
| 施設1m ² あたり利用者数 | — |
| [年間利用者数]/[全棟合計延床面積] | |
| 稼働率 | — |
| [年間利用コマ数]/[年間最大コマ数] | |

9. 備考

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|---------|-------|--------|-----------|
| 調査実施担当者 | 喜多村 剛 | 調査実施年月 | R5.7~R5.8 |
|---------|-------|--------|-----------|