

# 尾張旭市公共施設カルテ

|      |       |
|------|-------|
| 調査年度 | 令和6年度 |
| 施設番号 | B201  |

|     |        |
|-----|--------|
| 施設名 | 第一分団車庫 |
|-----|--------|

## 1. 基本情報

|          |             |           |        |           |         |
|----------|-------------|-----------|--------|-----------|---------|
| 財産分類     | 行政財産(公用)    | 用途分類(大分類) | 消防防災施設 | 用途分類(小分類) | 消防団     |
| 所管部署     | 消防総務課       | 小学校区      | 東栄小学校区 | 開設年月日     | S41.9.1 |
| 所在地      | 東栄町一丁目8番地15 |           |        |           |         |
| 設置条例等の名称 | 尾張旭市消防団条例   |           |        |           |         |

|          |                       |        |                     |        |    |
|----------|-----------------------|--------|---------------------|--------|----|
| 敷地面積     | 176.61 m <sup>2</sup> | うち借地面積 | 0.00 m <sup>2</sup> | 土地保有状況 | 市有 |
| 全棟合計延床面積 | 60.04 m <sup>2</sup>  | うち借家面積 | 0.00 m <sup>2</sup> | 建物保有状況 | 市有 |
| 併設施設     | 区分                    | 単独     | 名称                  | 駐車場台数  | なし |

| バリアフリー対応 |   | 子育て支援対応 |   | その他    |   |
|----------|---|---------|---|--------|---|
| 段差対策     | — | 授乳場所    | — | 避難所指定  | — |
| エレベーター   | — | おむつ交換場所 | — | 温水洗浄便座 | × |
| 車いす対応トイレ | × |         |   | 無線LAN  | — |
| オストメイト   | × |         |   | 太陽光発電  | — |
| 車いす専用駐車場 | × |         |   |        |   |

## 2. 建物各棟情報

| No.      | 建物名称   | 建築年月日    | 構造 |     | 棟別延床面積               | 階数 | 所有区分 | 耐震診断 | 耐震補強 | 飛散性アスベスト対策 |     |
|----------|--------|----------|----|-----|----------------------|----|------|------|------|------------|-----|
|          |        |          | 主要 | その他 |                      |    |      |      |      |            |     |
| 1        | 第一分団車庫 | H8.12.20 | 木造 |     | 60.04 m <sup>2</sup> | 1  | 0    | 市有   | 新基準  | 不要         | 未使用 |
| 2        |        |          |    |     | m <sup>2</sup>       |    |      |      |      |            |     |
| 3        |        |          |    |     | m <sup>2</sup>       |    |      |      |      |            |     |
| 4        |        |          |    |     | m <sup>2</sup>       |    |      |      |      |            |     |
| 5        |        |          |    |     | m <sup>2</sup>       |    |      |      |      |            |     |
| 6        |        |          |    |     | m <sup>2</sup>       |    |      |      |      |            |     |
| 7        |        |          |    |     | m <sup>2</sup>       |    |      |      |      |            |     |
| 8        |        |          |    |     | m <sup>2</sup>       |    |      |      |      |            |     |
| 9        |        |          |    |     | m <sup>2</sup>       |    |      |      |      |            |     |
| 10       |        |          |    |     | m <sup>2</sup>       |    |      |      |      |            |     |
| 11       |        |          |    |     | m <sup>2</sup>       |    |      |      |      |            |     |
| 12       |        |          |    |     | m <sup>2</sup>       |    |      |      |      |            |     |
| 13       |        |          |    |     | m <sup>2</sup>       |    |      |      |      |            |     |
| 14       |        |          |    |     | m <sup>2</sup>       |    |      |      |      |            |     |
| 15       |        |          |    |     | m <sup>2</sup>       |    |      |      |      |            |     |
| 16       |        |          |    |     | m <sup>2</sup>       |    |      |      |      |            |     |
| 17       |        |          |    |     | m <sup>2</sup>       |    |      |      |      |            |     |
| 全棟合計延床面積 |        |          |    |     | 60.04 m <sup>2</sup> |    |      |      |      |            |     |

## 3. 外観



## 4. 運営情報 【 令和5年度 実績】

※定休日及び開館時間は季節等で変わる場合があります。

|        |     |           |       |         |      |
|--------|-----|-----------|-------|---------|------|
| 運営形態   | 直営  | 指定管理者・委託先 | ----- |         |      |
| 年間運営日数 | - 日 | 開始時刻      | -     | ~       | 終了時刻 |
| 年間利用者数 | - 人 | 稼働率       | -     | 年間利用コマ数 | - コマ |
|        |     |           |       | 年間最大コマ数 | - コマ |

## 5. 利用状況 【 令和5年度 実績】

| 利用機能 | 年間利用者数 | 年間利用コマ数 | 年間最大コマ数 | 稼働率 |
|------|--------|---------|---------|-----|
|      |        |         |         |     |
|      |        |         |         |     |
|      |        |         |         |     |
|      |        |         |         |     |
|      |        |         |         |     |
|      |        |         |         |     |
|      |        |         |         |     |
|      |        |         |         |     |
|      |        |         |         |     |
|      |        |         |         |     |
|      |        |         |         |     |
|      |        |         |         |     |
|      |        |         |         |     |
|      |        |         |         |     |
|      |        |         |         |     |
|      |        |         |         |     |
|      |        |         |         |     |
|      |        |         |         |     |
| 合計   | 0 人    | 0 コマ    | 0 コマ    |     |

## 6. コスト情報

| 収                 | R4 (実績)  |           | R5 (実績)   |     | R6 (予算) |     |
|-------------------|----------|-----------|-----------|-----|---------|-----|
|                   | 国・県支出金   | 0 円       | 0 円       | 0 円 | 0 円     | 0 円 |
| 使用料・手数料           | 0 円      | 0 円       | 0 円       | 0 円 | 0 円     |     |
| その他特定財源           | 0 円      | 0 円       | 0 円       | 0 円 | 0 円     |     |
| 一般財源等             | 0 円      | 0 円       | 0 円       | 0 円 | 0 円     |     |
| 合計                | 0 円      | 0 円       | 0 円       | 0 円 | 0 円     |     |
| 指定管理者使用料収入        | 0 円      | 0 円       | 0 円       | 0 円 | 0 円     |     |
| 支                 | R4 (実績)  |           | R5 (実績)   |     | R6 (予算) |     |
|                   | 工事請負費    | 0 円       | 0 円       | 0 円 | 0 円     |     |
| 修繕料(指定管理施設修繕含む)   | 0 円      | 31,900 円  | 20,000 円  |     |         |     |
| 指定管理料(指定管理施設修繕除く) | 0 円      | 0 円       | 0 円       |     |         |     |
| その他               | 97,908 円 | 115,606 円 | 100,800 円 |     |         |     |
| 合計                | 97,908 円 | 147,506 円 | 120,800 円 |     |         |     |

## 7. 収支分析 【 令和5年度 実績】

|                                   | 当施設 |
|-----------------------------------|-----|
| 利用者1人あたり収入                        | -   |
| ([市の収入の合計]+[指定管理者使用料収入])/[年間利用者数] |     |
| 利用者1人あたり支出                        | -   |
| ([市の支出の合計])/[年間利用者数]              |     |
| 利用者1人あたり公の負担                      | -   |
| ([市の支出の合計]-[市の収入の合計])/[年間利用者数]    |     |

## 8. 施設稼働分析 【 令和5年度 実績】

|                           | 当施設 |
|---------------------------|-----|
| 1日あたり利用者数                 | -   |
| [年間利用者数]/[年間運営日数]         |     |
| 施設1m <sup>2</sup> あたり利用者数 | -   |
| [年間利用者数]/[全棟合計延床面積]       |     |
| 稼働率                       | -   |
| [年間利用コマ数]/[年間最大コマ数]       |     |

## 9. 備考

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

|         |            |        |           |
|---------|------------|--------|-----------|
| 調査実施担当係 | 消防総務課人事教養係 | 調査実施年月 | R6.7~R6.8 |
|---------|------------|--------|-----------|

# 尾張旭市公共施設カルテ

|      |       |
|------|-------|
| 調査年度 | 令和6年度 |
| 施設番号 | B202  |

|     |        |
|-----|--------|
| 施設名 | 第二分団車庫 |
|-----|--------|

## 1. 基本情報

|          |            |           |        |           |           |
|----------|------------|-----------|--------|-----------|-----------|
| 財産分類     | 行政財産(公用)   | 用途分類(大分類) | 消防防災施設 | 用途分類(小分類) | 消防団       |
| 所管部署     | 消防総務課      | 小学校区      | 渋川小学校区 | 開設年月日     | S47.12.25 |
| 所在地      | 庄中町一丁目4番地1 |           |        |           |           |
| 設置条例等の名称 | 尾張旭市消防団条例  |           |        |           |           |

|          |                       |        |                     |        |    |
|----------|-----------------------|--------|---------------------|--------|----|
| 敷地面積     | 299.92 m <sup>2</sup> | うち借地面積 | 0.00 m <sup>2</sup> | 土地保有状況 | 市有 |
| 全棟合計延床面積 | 89.27 m <sup>2</sup>  | うち借家面積 | 0.00 m <sup>2</sup> | 建物保有状況 | 市有 |
| 併設施設     | 区分                    | 単独     | 名称                  | 駐車場台数  | なし |

| バリアフリー対応 |   | 子育て支援対応 |   | その他    |   |
|----------|---|---------|---|--------|---|
| 段差対策     | — | 授乳場所    | — | 避難所指定  | — |
| エレベーター   | — | おむつ交換場所 | — | 温水洗浄便座 | × |
| 車いす対応トイレ | × |         |   | 無線LAN  | — |
| オストメイト   | × |         |   | 太陽光発電  | — |
| 車いす専用駐車場 | × |         |   |        |   |

## 2. 建物各棟情報

| No.      | 建物名称   | 建築年月日    | 構造 |     | 棟別延床面積               | 階数 | 所有区分 | 耐震診断 | 耐震補強 | 飛散性アスベスト対策 |     |
|----------|--------|----------|----|-----|----------------------|----|------|------|------|------------|-----|
|          |        |          | 主要 | その他 |                      |    |      |      |      |            |     |
| 1        | 第二分団車庫 | H17.2.28 | 木造 |     | 89.27 m <sup>2</sup> | 1  | 0    | 市有   | 新基準  | 不要         | 未使用 |
| 2        |        |          |    |     | m <sup>2</sup>       |    |      |      |      |            |     |
| 3        |        |          |    |     | m <sup>2</sup>       |    |      |      |      |            |     |
| 4        |        |          |    |     | m <sup>2</sup>       |    |      |      |      |            |     |
| 5        |        |          |    |     | m <sup>2</sup>       |    |      |      |      |            |     |
| 6        |        |          |    |     | m <sup>2</sup>       |    |      |      |      |            |     |
| 7        |        |          |    |     | m <sup>2</sup>       |    |      |      |      |            |     |
| 8        |        |          |    |     | m <sup>2</sup>       |    |      |      |      |            |     |
| 9        |        |          |    |     | m <sup>2</sup>       |    |      |      |      |            |     |
| 10       |        |          |    |     | m <sup>2</sup>       |    |      |      |      |            |     |
| 11       |        |          |    |     | m <sup>2</sup>       |    |      |      |      |            |     |
| 12       |        |          |    |     | m <sup>2</sup>       |    |      |      |      |            |     |
| 13       |        |          |    |     | m <sup>2</sup>       |    |      |      |      |            |     |
| 14       |        |          |    |     | m <sup>2</sup>       |    |      |      |      |            |     |
| 15       |        |          |    |     | m <sup>2</sup>       |    |      |      |      |            |     |
| 16       |        |          |    |     | m <sup>2</sup>       |    |      |      |      |            |     |
| 17       |        |          |    |     | m <sup>2</sup>       |    |      |      |      |            |     |
| 全棟合計延床面積 |        |          |    |     | 89.27 m <sup>2</sup> |    |      |      |      |            |     |

## 3. 外観



## 4. 運営情報 【 令和5年度 実績】

※定休日及び開館時間は季節等で変わる場合があります。

|        |     |           |       |         |      |
|--------|-----|-----------|-------|---------|------|
| 運営形態   | 直営  | 指定管理者・委託先 | ----- |         |      |
| 年間運営日数 | - 日 | 開始時刻      | -     | ~       | 終了時刻 |
| 年間利用者数 | - 人 | 稼働率       | -     | 年間利用コマ数 | - コマ |
|        |     |           |       | 年間最大コマ数 | - コマ |

## 5. 利用状況 【 令和5年度 実績】

| 利用機能 | 年間利用者数 | 年間利用コマ数 | 年間最大コマ数 | 稼働率 |
|------|--------|---------|---------|-----|
|      |        |         |         |     |
|      |        |         |         |     |
|      |        |         |         |     |
|      |        |         |         |     |
|      |        |         |         |     |
|      |        |         |         |     |
|      |        |         |         |     |
|      |        |         |         |     |
|      |        |         |         |     |
|      |        |         |         |     |
|      |        |         |         |     |
|      |        |         |         |     |
|      |        |         |         |     |
|      |        |         |         |     |
|      |        |         |         |     |
|      |        |         |         |     |
|      |        |         |         |     |
|      |        |         |         |     |
| 合計   | 0 人    | 0 コマ    | 0 コマ    |     |

## 6. コスト情報

| 収                 | R4 (実績)   |           | R5 (実績)   |           | R6 (予算) |     |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----|
|                   | 国・県支出金    | 0 円       | 0 円       | 0 円       | 0 円     | 0 円 |
| 使用料・手数料           | 0 円       | 0 円       | 0 円       | 0 円       | 0 円     |     |
| その他特定財源           | 0 円       | 0 円       | 0 円       | 0 円       | 0 円     |     |
| 一般財源等             | 0 円       | 0 円       | 0 円       | 0 円       | 0 円     |     |
| 合計                | 0 円       | 0 円       | 0 円       | 0 円       | 0 円     |     |
| 指定管理者使用料収入        | 0 円       | 0 円       | 0 円       | 0 円       | 0 円     |     |
| 支                 | R4 (実績)   |           | R5 (実績)   |           | R6 (予算) |     |
|                   | 工事請負費     | 0 円       | 0 円       | 0 円       | 0 円     |     |
| 修繕料(指定管理施設修繕含む)   | 59,400 円  | 0 円       | 0 円       | 20,000 円  |         |     |
| 指定管理料(指定管理施設修繕除く) | 0 円       | 0 円       | 0 円       | 0 円       |         |     |
| その他               | 97,908 円  | 115,606 円 | 115,606 円 | 100,800 円 |         |     |
| 合計                | 157,308 円 | 115,606 円 | 115,606 円 | 120,800 円 |         |     |

## 7. 収支分析 【 令和5年度 実績】

|                                 | 当施設 |
|---------------------------------|-----|
| 利用者1人あたり収入                      | -   |
| [市の収入の合計]+[指定管理者使用料収入]/[年間利用者数] |     |
| 利用者1人あたり支出                      | -   |
| [市の支出の合計]/[年間利用者数]              |     |
| 利用者1人あたり公の負担                    | -   |
| [市の支出の合計]-[市の収入の合計]/[年間利用者数]    |     |

## 8. 施設稼働分析 【 令和5年度 実績】

|                           | 当施設 |
|---------------------------|-----|
| 1日あたり利用者数                 | -   |
| [年間利用者数]/[年間運営日数]         |     |
| 施設1m <sup>2</sup> あたり利用者数 | -   |
| [年間利用者数]/[全棟合計延床面積]       |     |
| 稼働率                       | -   |
| [年間利用コマ数]/[年間最大コマ数]       |     |

## 9. 備考

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

|         |            |        |           |
|---------|------------|--------|-----------|
| 調査実施担当係 | 消防総務課人事教養係 | 調査実施年月 | R6.7~R6.8 |
|---------|------------|--------|-----------|

# 尾張旭市公共施設カルテ

|      |       |
|------|-------|
| 調査年度 | 令和6年度 |
| 施設番号 | B203  |

|     |        |
|-----|--------|
| 施設名 | 第三分団車庫 |
|-----|--------|

## 1. 基本情報

|          |             |           |        |           |          |
|----------|-------------|-----------|--------|-----------|----------|
| 財産分類     | 行政財産(公用)    | 用途分類(大分類) | 消防防災施設 | 用途分類(小分類) | 消防団      |
| 所管部署     | 消防総務課       | 小学校区      | 旭小学校区  | 開設年月日     | S50.3.15 |
| 所在地      | 稲葉町三丁目111番地 |           |        |           |          |
| 設置条例等の名称 | 尾張旭市消防団条例   |           |        |           |          |

|          |                       |        |                     |        |    |
|----------|-----------------------|--------|---------------------|--------|----|
| 敷地面積     | 409.57 m <sup>2</sup> | うち借地面積 | 0.00 m <sup>2</sup> | 土地保有状況 | 市有 |
| 全棟合計延床面積 | 76.84 m <sup>2</sup>  | うち借家面積 | 0.00 m <sup>2</sup> | 建物保有状況 | 市有 |
| 併設施設     | 区分                    | 単独     | 名称                  | 駐車場台数  | なし |

| バリアフリー対応 |   | 子育て支援対応 |   | その他    |   |
|----------|---|---------|---|--------|---|
| 段差対策     | — | 授乳場所    | — | 避難所指定  | — |
| エレベーター   | — | おむつ交換場所 | — | 温水洗浄便座 | × |
| 車いす対応トイレ | × |         |   | 無線LAN  | — |
| オストメイト   | × |         |   | 太陽光発電  | — |
| 車いす専用駐車場 | × |         |   |        |   |

## 2. 建物各棟情報

| No.      | 建物名称   | 建築年月日    | 構造 |     | 棟別延床面積               | 階数<br>上 下 | 所有区分 | 耐震診断 | 耐震補強 | 飛散性アスベスト対策 |
|----------|--------|----------|----|-----|----------------------|-----------|------|------|------|------------|
|          |        |          | 主要 | その他 |                      |           |      |      |      |            |
| 1        | 第三分団車庫 | H27.3.29 | S造 |     | 76.84 m <sup>2</sup> | 1 0       | 市有   | 新基準  | 不要   | 未使用        |
| 2        |        |          |    |     | m <sup>2</sup>       |           |      |      |      |            |
| 3        |        |          |    |     | m <sup>2</sup>       |           |      |      |      |            |
| 4        |        |          |    |     | m <sup>2</sup>       |           |      |      |      |            |
| 5        |        |          |    |     | m <sup>2</sup>       |           |      |      |      |            |
| 6        |        |          |    |     | m <sup>2</sup>       |           |      |      |      |            |
| 7        |        |          |    |     | m <sup>2</sup>       |           |      |      |      |            |
| 8        |        |          |    |     | m <sup>2</sup>       |           |      |      |      |            |
| 9        |        |          |    |     | m <sup>2</sup>       |           |      |      |      |            |
| 10       |        |          |    |     | m <sup>2</sup>       |           |      |      |      |            |
| 11       |        |          |    |     | m <sup>2</sup>       |           |      |      |      |            |
| 12       |        |          |    |     | m <sup>2</sup>       |           |      |      |      |            |
| 13       |        |          |    |     | m <sup>2</sup>       |           |      |      |      |            |
| 14       |        |          |    |     | m <sup>2</sup>       |           |      |      |      |            |
| 15       |        |          |    |     | m <sup>2</sup>       |           |      |      |      |            |
| 16       |        |          |    |     | m <sup>2</sup>       |           |      |      |      |            |
| 17       |        |          |    |     | m <sup>2</sup>       |           |      |      |      |            |
| 全棟合計延床面積 |        |          |    |     | 76.84 m <sup>2</sup> |           |      |      |      |            |

## 3. 外観



## 4. 運営情報 【 令和5年度 実績】

※定休日及び開館時間は季節等で変わる場合があります。

|        |     |           |       |         |      |
|--------|-----|-----------|-------|---------|------|
| 運営形態   | 直営  | 指定管理者・委託先 | ----- |         |      |
| 年間運営日数 | - 日 | 開始時刻      | -     | ~       | 終了時刻 |
| 年間利用者数 | - 人 | 稼働率       | -     | 年間利用コマ数 | - コマ |
|        |     |           |       | 年間最大コマ数 | - コマ |

## 5. 利用状況 【 令和5年度 実績】

| 利用機能 | 年間利用者数 | 年間利用コマ数 | 年間最大コマ数 | 稼働率 |
|------|--------|---------|---------|-----|
|      |        |         |         |     |
|      |        |         |         |     |
|      |        |         |         |     |
|      |        |         |         |     |
|      |        |         |         |     |
|      |        |         |         |     |
|      |        |         |         |     |
|      |        |         |         |     |
|      |        |         |         |     |
|      |        |         |         |     |
|      |        |         |         |     |
|      |        |         |         |     |
|      |        |         |         |     |
|      |        |         |         |     |
|      |        |         |         |     |
| 合計   | 0 人    | 0 コマ    | 0 コマ    |     |

## 6. コスト情報

| 収 入        | R4 (実績)           |           | R5 (実績)   |           | R6 (予算)  |     |
|------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----|
|            | 国・県支出金            | 0 円       | 0 円       | 0 円       | 0 円      | 0 円 |
| 使用料・手数料    | 0 円               | 0 円       | 0 円       | 0 円       | 0 円      |     |
| その他特定財源    | 0 円               | 0 円       | 0 円       | 0 円       | 0 円      |     |
| 一般財源等      | 0 円               | 0 円       | 0 円       | 0 円       | 0 円      |     |
| 合 計        | 0 円               | 0 円       | 0 円       | 0 円       | 0 円      |     |
| 指定管理者使用料収入 | 0 円               | 0 円       | 0 円       | 0 円       | 0 円      |     |
| 支 出        | R4 (実績)           |           | R5 (実績)   |           | R6 (予算)  |     |
|            | 工事請負費             | 0 円       | 0 円       | 0 円       | 0 円      |     |
|            | 修繕料(指定管理施設修繕含む)   | 0 円       | 0 円       | 0 円       | 20,000 円 |     |
|            | 指定管理料(指定管理施設修繕除く) | 0 円       | 0 円       | 0 円       | 0 円      |     |
|            | その他               | 186,958 円 | 115,606 円 | 100,800 円 |          |     |
| 合 計        | 186,958 円         | 115,606 円 | 120,800 円 |           |          |     |

## 7. 収支分析 【 令和5年度 実績】

|                                   | 当施設 |
|-----------------------------------|-----|
| 利用者1人あたり収入                        | -   |
| [(市の収入の合計)+(指定管理者使用料収入)]/[年間利用者数] |     |
| 利用者1人あたり支出                        | -   |
| [市の支出の合計]/[年間利用者数]                |     |
| 利用者1人あたり公の負担                      | -   |
| [(市の支出の合計)-(市の収入の合計)]/[年間利用者数]    |     |

## 8. 施設稼働分析 【 令和5年度 実績】

|                     | 当施設 |
|---------------------|-----|
| 1日あたり利用者数           | -   |
| [年間利用者数]/[年間運営日数]   |     |
| 施設1㎡あたり利用者数         | -   |
| [年間利用者数]/[全棟合計延床面積] |     |
| 稼働率                 | -   |
| [年間利用コマ数]/[年間最大コマ数] |     |

## 9. 備考

|         |            |        |           |
|---------|------------|--------|-----------|
| 調査実施担当係 | 消防総務課人事教養係 | 調査実施年月 | R6.7~R6.8 |
|---------|------------|--------|-----------|

# 尾張旭市公共施設カルテ

|      |       |
|------|-------|
| 調査年度 | 令和6年度 |
| 施設番号 | B204  |

|     |        |
|-----|--------|
| 施設名 | 第四分団車庫 |
|-----|--------|

## 1. 基本情報

|          |            |           |        |           |          |
|----------|------------|-----------|--------|-----------|----------|
| 財産分類     | 行政財産(公用)   | 用途分類(大分類) | 消防防災施設 | 用途分類(小分類) | 消防団      |
| 所管部署     | 消防総務課      | 小学校区      | 城山小学校区 | 開設年月日     | S49.5.13 |
| 所在地      | 城山町長池下25番地 |           |        |           |          |
| 設置条例等の名称 | 尾張旭市消防団条例  |           |        |           |          |

|          |                       |        |                     |        |    |
|----------|-----------------------|--------|---------------------|--------|----|
| 敷地面積     | 491.09 m <sup>2</sup> | うち借地面積 | 0.00 m <sup>2</sup> | 土地保有状況 | 市有 |
| 全棟合計延床面積 | 77.66 m <sup>2</sup>  | うち借家面積 | 0.00 m <sup>2</sup> | 建物保有状況 | 市有 |
| 併設施設     | 区分                    | 単独     | 名称                  | 駐車場台数  | なし |

| バリアフリー対応 |   | 子育て支援対応 |   | その他    |   |
|----------|---|---------|---|--------|---|
| 段差対策     | — | 授乳場所    | — | 避難所指定  | — |
| エレベーター   | — | おむつ交換場所 | — | 温水洗浄便座 | ○ |
| 車いす対応トイレ | × |         |   | 無線LAN  | — |
| オストメイト   | × |         |   | 太陽光発電  | — |
| 車いす専用駐車場 | × |         |   |        |   |

## 2. 建物各棟情報

| No.      | 建物名称   | 建築年月日    | 構造 |     | 棟別延床面積               | 階数<br>上 下 | 所有区分 | 耐震診断 | 耐震補強 | 飛散性アスベスト対策 |  |
|----------|--------|----------|----|-----|----------------------|-----------|------|------|------|------------|--|
|          |        |          | 主要 | その他 |                      |           |      |      |      |            |  |
| 1        | 第四分団車庫 | H26.2.14 | 木造 |     | 77.66 m <sup>2</sup> | 1 0       | 市有   | 新基準  | 不要   | 未使用        |  |
| 2        |        |          |    |     | m <sup>2</sup>       |           |      |      |      |            |  |
| 3        |        |          |    |     | m <sup>2</sup>       |           |      |      |      |            |  |
| 4        |        |          |    |     | m <sup>2</sup>       |           |      |      |      |            |  |
| 5        |        |          |    |     | m <sup>2</sup>       |           |      |      |      |            |  |
| 6        |        |          |    |     | m <sup>2</sup>       |           |      |      |      |            |  |
| 7        |        |          |    |     | m <sup>2</sup>       |           |      |      |      |            |  |
| 8        |        |          |    |     | m <sup>2</sup>       |           |      |      |      |            |  |
| 9        |        |          |    |     | m <sup>2</sup>       |           |      |      |      |            |  |
| 10       |        |          |    |     | m <sup>2</sup>       |           |      |      |      |            |  |
| 11       |        |          |    |     | m <sup>2</sup>       |           |      |      |      |            |  |
| 12       |        |          |    |     | m <sup>2</sup>       |           |      |      |      |            |  |
| 13       |        |          |    |     | m <sup>2</sup>       |           |      |      |      |            |  |
| 14       |        |          |    |     | m <sup>2</sup>       |           |      |      |      |            |  |
| 15       |        |          |    |     | m <sup>2</sup>       |           |      |      |      |            |  |
| 16       |        |          |    |     | m <sup>2</sup>       |           |      |      |      |            |  |
| 17       |        |          |    |     | m <sup>2</sup>       |           |      |      |      |            |  |
| 全棟合計延床面積 |        |          |    |     | 77.66 m <sup>2</sup> |           |      |      |      |            |  |

## 3. 外観



## 4. 運営情報 【 令和5年度 実績】

※定休日及び開館時間は季節等で変わる場合があります。

|        |     |           |       |         |      |
|--------|-----|-----------|-------|---------|------|
| 運営形態   | 直営  | 指定管理者・委託先 | ----- |         |      |
| 年間運営日数 | - 日 | 開始時刻      | -     | ~       | 終了時刻 |
| 年間利用者数 | - 人 | 稼働率       | -     | 年間利用コマ数 | - コマ |
|        |     |           |       | 年間最大コマ数 | - コマ |

## 5. 利用状況 【 令和5年度 実績】

| 利用機能 | 年間利用者数 | 年間利用コマ数 | 年間最大コマ数 | 稼働率 |
|------|--------|---------|---------|-----|
|      |        |         |         |     |
|      |        |         |         |     |
|      |        |         |         |     |
|      |        |         |         |     |
|      |        |         |         |     |
|      |        |         |         |     |
|      |        |         |         |     |
|      |        |         |         |     |
|      |        |         |         |     |
|      |        |         |         |     |
|      |        |         |         |     |
|      |        |         |         |     |
|      |        |         |         |     |
|      |        |         |         |     |
|      |        |         |         |     |
|      |        |         |         |     |
|      |        |         |         |     |
|      |        |         |         |     |
| 合計   | 0 人    | 0 コマ    | 0 コマ    |     |

## 6. コスト情報

| 収 入        | R4 (実績)           |           | R5 (実績)   |           | R6 (予算)   |           |
|------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|            | 国・県支出金            | 0 円       | 0 円       | 0 円       | 0 円       | 0 円       |
| 使用料・手数料    | 0 円               | 0 円       | 0 円       | 0 円       | 0 円       | 0 円       |
| その他特定財源    | 0 円               | 0 円       | 0 円       | 0 円       | 0 円       | 0 円       |
| 一般財源等      | 0 円               | 0 円       | 0 円       | 0 円       | 0 円       | 0 円       |
| 合 計        | 0 円               | 0 円       | 0 円       | 0 円       | 0 円       | 0 円       |
| 指定管理者使用料収入 | 0 円               | 0 円       | 0 円       | 0 円       | 0 円       | 0 円       |
| 支 出        | R4 (実績)           |           | R5 (実績)   |           | R6 (予算)   |           |
|            | 工事請負費             | 0 円       | 0 円       | 0 円       | 0 円       | 0 円       |
|            | 修繕料(指定管理施設修繕含む)   | 0 円       | 0 円       | 0 円       | 20,000 円  | 20,000 円  |
|            | 指定管理料(指定管理施設修繕除く) | 0 円       | 0 円       | 0 円       | 0 円       | 0 円       |
|            | その他               | 97,908 円  | 115,606 円 | 115,606 円 | 100,800 円 | 100,800 円 |
| 合 計        | 97,908 円          | 115,606 円 | 115,606 円 | 120,800 円 | 120,800 円 |           |

## 7. 収支分析 【 令和5年度 実績】

|                                 | 当施設 |
|---------------------------------|-----|
| 利用者1人あたり収入                      | -   |
| [市の収入の合計]+[指定管理者使用料収入]/[年間利用者数] |     |
| 利用者1人あたり支出                      | -   |
| [市の支出の合計]/[年間利用者数]              |     |
| 利用者1人あたり公の負担                    | -   |
| [市の支出の合計]-[市の収入の合計]/[年間利用者数]    |     |

## 8. 施設稼働分析 【 令和5年度 実績】

|                           | 当施設 |
|---------------------------|-----|
| 1日あたり利用者数                 | -   |
| [年間利用者数]/[年間運営日数]         |     |
| 施設1m <sup>2</sup> あたり利用者数 | -   |
| [年間利用者数]/[全棟合計延床面積]       |     |
| 稼働率                       | -   |
| [年間利用コマ数]/[年間最大コマ数]       |     |

## 9. 備考

|         |            |        |           |
|---------|------------|--------|-----------|
| 調査実施担当係 | 消防総務課人事教養係 | 調査実施年月 | R6.7~R6.8 |
|---------|------------|--------|-----------|

# 尾張旭市公共施設カルテ

|      |       |
|------|-------|
| 調査年度 | 令和6年度 |
| 施設番号 | B205  |

|     |        |
|-----|--------|
| 施設名 | 第五分団車庫 |
|-----|--------|

## 1. 基本情報

|          |                        |           |        |           |          |
|----------|------------------------|-----------|--------|-----------|----------|
| 財産分類     | 行政財産(公用)               | 用途分類(大分類) | 消防防災施設 | 用途分類(小分類) | 消防団      |
| 所管部署     | 消防総務課                  | 小学校区      | 三郷小学校区 | 開設年月日     | S51.3.31 |
| 所在地      | 瀬戸川町一丁目217番地1番地、394番地1 |           |        |           |          |
| 設置条例等の名称 | 尾張旭市消防団条例              |           |        |           |          |

|          |                       |        |                     |        |    |
|----------|-----------------------|--------|---------------------|--------|----|
| 敷地面積     | 150.81 m <sup>2</sup> | うち借地面積 | 0.00 m <sup>2</sup> | 土地保有状況 | 市有 |
| 全棟合計延床面積 | 62.35 m <sup>2</sup>  | うち借家面積 | 0.00 m <sup>2</sup> | 建物保有状況 | 市有 |
| 併設施設     | 区分                    | 単独     | 名称                  | 駐車場台数  | なし |

| バリアフリー対応 |   | 子育て支援対応 |   | その他    |   |
|----------|---|---------|---|--------|---|
| 段差対策     | — | 授乳場所    | — | 避難所指定  | — |
| エレベーター   | — | おむつ交換場所 | — | 温水洗浄便座 | × |
| 車いす対応トイレ | × |         |   | 無線LAN  | — |
| オストメイト   | × |         |   | 太陽光発電  | — |
| 車いす専用駐車場 | × |         |   |        |   |

## 2. 建物各棟情報

| No.      | 建物名称   | 建築年月日   | 構造 |     | 棟別延床面積               | 階数 | 所有区分 | 耐震診断 | 耐震補強 | 飛散性アスベスト対策 |     |
|----------|--------|---------|----|-----|----------------------|----|------|------|------|------------|-----|
|          |        |         | 主要 | その他 |                      |    |      |      |      |            |     |
| 1        | 第五分団車庫 | H1.6.30 | 木造 |     | 62.35 m <sup>2</sup> | 1  | 0    | 市有   | 新基準  | 不要         | 未使用 |
| 2        |        |         |    |     | m <sup>2</sup>       |    |      |      |      |            |     |
| 3        |        |         |    |     | m <sup>2</sup>       |    |      |      |      |            |     |
| 4        |        |         |    |     | m <sup>2</sup>       |    |      |      |      |            |     |
| 5        |        |         |    |     | m <sup>2</sup>       |    |      |      |      |            |     |
| 6        |        |         |    |     | m <sup>2</sup>       |    |      |      |      |            |     |
| 7        |        |         |    |     | m <sup>2</sup>       |    |      |      |      |            |     |
| 8        |        |         |    |     | m <sup>2</sup>       |    |      |      |      |            |     |
| 9        |        |         |    |     | m <sup>2</sup>       |    |      |      |      |            |     |
| 10       |        |         |    |     | m <sup>2</sup>       |    |      |      |      |            |     |
| 11       |        |         |    |     | m <sup>2</sup>       |    |      |      |      |            |     |
| 12       |        |         |    |     | m <sup>2</sup>       |    |      |      |      |            |     |
| 13       |        |         |    |     | m <sup>2</sup>       |    |      |      |      |            |     |
| 14       |        |         |    |     | m <sup>2</sup>       |    |      |      |      |            |     |
| 15       |        |         |    |     | m <sup>2</sup>       |    |      |      |      |            |     |
| 16       |        |         |    |     | m <sup>2</sup>       |    |      |      |      |            |     |
| 17       |        |         |    |     | m <sup>2</sup>       |    |      |      |      |            |     |
| 全棟合計延床面積 |        |         |    |     | 62.35 m <sup>2</sup> |    |      |      |      |            |     |

## 3. 外観



## 4. 運営情報 【 令和5年度 実績】

※定休日及び開館時間は季節等で変わる場合があります。

|        |     |           |       |         |      |
|--------|-----|-----------|-------|---------|------|
| 運営形態   | 直営  | 指定管理者・委託先 | ----- |         |      |
| 年間運営日数 | - 日 | 開始時刻      | -     | ~       | 終了時刻 |
| 年間利用者数 | - 人 | 稼働率       | -     | 年間利用コマ数 | - コマ |
|        |     |           |       | 年間最大コマ数 | - コマ |

## 5. 利用状況 【 令和5年度 実績】

| 利用機能 | 年間利用者数 | 年間利用コマ数 | 年間最大コマ数 | 稼働率 |
|------|--------|---------|---------|-----|
|      |        |         |         |     |
|      |        |         |         |     |
|      |        |         |         |     |
|      |        |         |         |     |
|      |        |         |         |     |
|      |        |         |         |     |
|      |        |         |         |     |
|      |        |         |         |     |
|      |        |         |         |     |
|      |        |         |         |     |
|      |        |         |         |     |
|      |        |         |         |     |
|      |        |         |         |     |
|      |        |         |         |     |
|      |        |         |         |     |
|      |        |         |         |     |
|      |        |         |         |     |
|      |        |         |         |     |
| 合計   | 0 人    | 0 コマ    | 0 コマ    |     |

## 6. コスト情報

|     |                   | R4 (実績)  | R5 (実績)   | R6 (予算)   |
|-----|-------------------|----------|-----------|-----------|
| 収 入 | 国・県支出金            | 0 円      | 0 円       | 0 円       |
|     | 使用料・手数料           | 0 円      | 0 円       | 0 円       |
|     | その他特定財源           | 0 円      | 0 円       | 0 円       |
|     | 一般財源等             | 0 円      | 0 円       | 0 円       |
|     | 合計                | 0 円      | 0 円       | 0 円       |
|     | 指定管理者使用料収入        | 0 円      | 0 円       | 0 円       |
| 支 出 | 工事請負費             | 0 円      | 0 円       | 0 円       |
|     | 修繕料(指定管理施設修繕含む)   | 0 円      | 0 円       | 20,000 円  |
|     | 指定管理料(指定管理施設修繕除く) | 0 円      | 0 円       | 0 円       |
|     | その他               | 97,908 円 | 115,606 円 | 100,800 円 |
|     | 合計                | 97,908 円 | 115,606 円 | 120,800 円 |

## 7. 収支分析 【 令和5年度 実績】

|                                   | 当施設 |
|-----------------------------------|-----|
| 利用者1人あたり収入                        | -   |
| [(市の収入の合計)+(指定管理者使用料収入)]/[年間利用者数] |     |
| 利用者1人あたり支出                        | -   |
| [市の支出の合計]/[年間利用者数]                |     |
| 利用者1人あたり公の負担                      | -   |
| [(市の支出の合計)-(市の収入の合計)]/[年間利用者数]    |     |

## 8. 施設稼働分析 【 令和5年度 実績】

|                     | 当施設 |
|---------------------|-----|
| 1日あたり利用者数           | -   |
| [年間利用者数]/[年間運営日数]   |     |
| 施設1㎡あたり利用者数         | -   |
| [年間利用者数]/[全棟合計延床面積] |     |
| 稼働率                 | -   |
| [年間利用コマ数]/[年間最大コマ数] |     |

## 9. 備考

|         |            |        |           |
|---------|------------|--------|-----------|
| 調査実施担当係 | 消防総務課人事教養係 | 調査実施年月 | R6.7~R6.8 |
|---------|------------|--------|-----------|