

対応状況（令和6年7月～9月）

通し 番号	受付 番号	通報日	通報 時間	場所（地区）	通報内容		対応 状況	備考
					該当施設（選択）	説明内容		
58	IH00032482	7月1日	8:40	稲葉町三丁目	その他	ゴミ置き場のカラス除け対策について	対応完了	環境課へ対応依頼
59	IH00032588	7月2日	6:46	稲葉町三丁目	その他	ゴミ置き場のカラス除け対策について	対応完了	環境課へ対応依頼
60	IH00032656	7月2日	6:51	稲葉町三丁目	その他	ゴミ置き場のカラス除け対策について	対応完了	環境課へ対応依頼
61	IH00032732	7月2日	7:51	稲葉町三丁目	その他	ゴミ置き場のカラス除け対策について	対応完了	環境課へ対応依頼
62	IH00032830	7月2日	18:48	稲葉町三丁目	その他	ゴミ置き場のカラス除け対策について	対応完了	環境課へ対応依頼
63	IH00032908	7月2日	18:51	稲葉町三丁目	その他	ゴミ置き場のカラス除け対策について	対応完了	環境課へ対応依頼
64	IH00033075	7月3日	5:58	大塚町三丁目	その他	河川敷のごみ	対応完了	愛知県へ情報提供
65	IH00033134	7月4日	5:54	大塚町三丁目	その他	河川敷のごみ	対応完了	愛知県へ情報提供
66	IH00033227	7月4日	6:00	大塚町三丁目	その他	河川敷のごみ	対応完了	愛知県へ情報提供
67	IH00033332	7月4日	16:25	東本地ヶ原町一丁目	車道	国道の草刈り	対応完了	尾張建設事務所へ対応依頼
68	IH00033443	7月5日	6:15	吉岡町三丁目	その他	河川敷のごみ	対応完了	愛知県へ情報提供
69	IH00033541	7月5日	8:02	稲葉町三丁目	その他	ゴミ置き場のカラス除け対策について	対応完了	環境課へ対応依頼
70	IH00033656	7月8日	5:34	吉岡町二丁目	その他	河川敷のごみ	対応完了	愛知県へ情報提供
71	IH00033778	7月8日	5:37	吉岡町二丁目	その他	河川敷のごみ	対応完了	愛知県へ情報提供
72	IH00033807	7月8日	5:41	吉岡町二丁目	その他	河川敷のごみ	対応完了	愛知県へ情報提供
73	IH00033969	7月8日	6:01	吉岡町三丁目	その他	河川敷のごみ	対応完了	愛知県へ情報提供
74	IH00034029	7月8日	15:59	三郷町富丘	車道	民地からの樹木の越境	対応完了	原因者へ対応依頼
75	IH00034126	7月9日	16:41	稲葉町三丁目	その他	ペットボトル回収	対応完了	環境事業センターへ対応依頼
76	IH00034292	7月10日	5:55	吉岡町二丁目	その他	河川敷のごみ	対応完了	愛知県へ情報提供
77	IH00034389	7月10日	6:04	吉岡町二丁目	その他	河川敷のごみ	対応完了	愛知県へ情報提供
78	IH00034470	7月11日	5:41	大塚町三丁目	その他	河川敷のごみ	対応完了	愛知県へ情報提供
79	IH00034539	7月11日	15:19	根の鼻町一丁目	車道	舗装の剥がれ	対応完了	
80	IH0003654	7月11日	18:01	東栄町四丁目	車道	舗装の剥がれ	対応完了	
81	IH00034701	7月12日	6:56	稲葉町三丁目	その他	ゴミ置き場の周知看板について	対応完了	環境課へ対応依頼
82	IH00034875	7月13日	6:30	吉岡町三丁目	その他	河川敷のごみ	対応完了	愛知県へ情報提供
83	IH00034967	7月13日	6:38	吉岡町三丁目	その他	河川敷のごみ	対応完了	愛知県へ情報提供
84	IH000345031	7月14日	6:12	吉岡町三丁目	その他	河川敷のごみ	対応完了	愛知県へ情報提供
85	IH00035117	7月14日	6:28	吉岡町三丁目	その他	河川敷のごみ	対応完了	愛知県へ情報提供
86	IH00035228	7月15日	16:11	南新町白山	カーブミラー	ミラーの角度調整	対応完了	
87	IH00035371	7月17日	14:06	新居町寺田	街路樹	街路樹の剪定	対応完了	業者発注済
88	IH00035431	7月17日	16:44	西の野町五丁目	その他	排水溝のつまり（歩道橋）	対応完了	業者発注
89	IH00035530	7月17日	16:48	北山町北山	歩道	民地からの草木と植栽帯の剪定	対応完了	民地（環境課）、植栽帯（業者）へ対応依頼
90	IH00035642	7月17日	16:57	北山町北山	その他	ラッピングシートの色褪せ（歩道橋）	対応完了	健康都市推進室へ情報提供
91	IH00035779	7月17日	17:00	北山町六反田	歩道	民地からの草木と植栽帯の剪定	対応完了	民地（環境課）、植栽帯（尾張建設事務所）へ対応依頼
92	IH00035857	7月18日	7:35	柏井町弥栄	側溝・側溝のふた	側溝のつまり	対応完了	
93	IH00035984	7月25日	17:10	旭台2丁目	側溝・側溝のふた	残土回収	対応完了	
94	IH00036037	7月26日	6:18	柏井町弥栄	側溝・側溝のふた	側溝のつまり	対応中	
95	IH00036105	7月28日	13:21	西の野町三丁目	車道	舗装の傷み	対応完了	
96	IH00036289	7月29日	5:16	庄南町四丁目	車道	クラック補修	対応完了	幹線道路補修にて検討
97	IH00036322	7月29日	5:19	庄南町三丁目	車道	クラック補修	対応完了	幹線道路補修にて検討
98	IH00036410	7月29日	5:20	庄南町三丁目	車道	クラック補修	対応完了	幹線道路補修にて検討
99	IH00036549	7月29日	5:22	庄南町三丁目	車道	クラック補修	対応完了	幹線道路補修にて検討
100	IH00036650	7月29日	5:24	庄南町三丁目	車道	クラック補修	対応完了	幹線道路補修にて検討
101	IH00036790	7月29日	5:26	庄南町四丁目	車道	クラック補修	対応完了	幹線道路補修にて検討
102	IH00036803	7月29日	5:27	庄南町四丁目	車道	クラック補修	対応完了	幹線道路補修にて検討
103	IH00036941	7月29日	5:30	庄南町三丁目	車道	クラック補修	対応完了	幹線道路補修にて検討
104	IH00037066	7月29日	5:32	庄南町三丁目	車道	クラック補修	対応完了	幹線道路補修にて検討
105	IH00037139	7月29日	5:35	庄南町三丁目	車道	舗装のさがり	対応完了	幹線道路補修にて検討
106	IH00037244	7月29日	5:38	庄南町三丁目	車道	舗装の剥がれ	対応完了	幹線道路補修にて検討
107	IH00037349	7月29日	5:40	大塚町一丁目	車道	舗装の剥がれ	対応完了	幹線道路補修にて検討
108	IH00037449	7月29日	5:43	庄南町一丁目	車道	クラック補修	対応完了	尾張建設事務所へ情報提供
109	IH00037570	7月29日	5:45	庄南町一丁目	車道	クラック補修	対応完了	尾張建設事務所へ情報提供
110	IH00037675	7月29日	5:46	庄南町三丁目	車道	クラック補修	対応完了	尾張建設事務所へ情報提供
111	IH00037764	7月29日	5:48	庄南町三丁目	車道	クラック補修	対応完了	尾張建設事務所へ情報提供
112	IH00037826	7月29日	5:51	庄南町三丁目	車道	クラック補修	対応完了	尾張建設事務所へ情報提供
113	IH00037980	7月29日	5:53	庄南町三丁目	車道	クラック補修	対応完了	幹線道路補修にて検討
114	IH00038065	7月29日	5:57	庄南町二丁目	車道	マンホール周りの補修	対応完了	下水道課へ対応依頼
115	IH00038128	7月29日	6:00	庄南町二丁目	車道	クラック補修	対応完了	路面補修にて検討
116	IH00038298	7月29日	6:03	庄南町二丁目	車道	クラック補修	対応完了	路面補修にて検討
117	IH00038323	7月29日	6:05	庄南町二丁目	車道	クラック補修	対応完了	路面補修にて検討
118	IH00038417	7月29日	6:08	庄南町二丁目	車道	クラック補修	対応完了	路面補修にて検討
119	IH00038585	7月29日	6:10	庄南町二丁目	車道	クラック補修	対応完了	路面補修にて検討
120	IH00038603	7月29日	6:12	庄南町二丁目	車道	舗装の下がり	対応完了	業者発注済
121	IH00038776	7月29日	6:14	庄南町二丁目	車道	クラック補修	対応完了	路面補修にて検討
122	IH00038860	7月29日	6:15	庄南町二丁目	車道	クラック補修	対応完了	路面補修にて検討
123	IH00038938	7月29日	6:18	庄南町二丁目	車道	クラック補修	対応完了	路面補修にて検討
124	IH00039058	7月29日	6:20	庄南町三丁目	車道	クラック補修	対応完了	路面補修にて検討
125	IH00039107	7月29日	6:21	庄南町三丁目	車道	クラック補修	対応完了	路面補修にて検討
126	IH00039255	7月29日	6:22	庄南町三丁目	車道	クラック補修	対応完了	IH00039058と同じ
127	IH00039358	7月29日	6:24	庄南町三丁目	車道	クラック補修	対応完了	路面補修にて検討
128	IH00039499	7月29日	6:27	庄南町三丁目	車道	クラック補修	対応完了	路面補修にて検討
129	IH00039557	7月29日	6:28	庄南町一丁目	車道	クラック補修	対応完了	幹線道路補修にて検討
130	IH00039635	7月29日	6:31	庄南町三丁目	車道	舗装の剥がれ	対応完了	路面補修にて検討
131	IH00039768	7月30日	6:52	柏井町弥栄	側溝・側溝のふた	側溝清掃	対応中	
132	IH00039877	8月1日	17:10	南栄町黒石	車道	舗装の剥がれ	対応完了	
133	IH00039967	8月3日	13:08	旭ヶ丘町山の手	カーブミラー	民地からの草木がミラーに映りこんでいる	対応完了	
134	IH00040014	8月5日	19:49	印場元町一丁目	側溝・側溝のふた	側溝清掃	対応完了	環境課へ対応依頼
135	IH00040134	8月12日	19:13	西大道町六兵衛前	側溝・側溝のふた	側溝の段差	対応完了	
136	IH00040372	8月14日	6:43	稲葉町三丁目	その他	回収ボックスの増設	対応完了	環境事業センターへ対応依頼
137	IH00040253	8月16日	7:36	新居町木の本	その他	民地からの草木の越境	対応完了	環境課へ対応依頼
138	IH00040497	8月17日	5:44	庄南町三丁目	車道	舗装の剥がれ	対応完了	
139	IH00040583	8月26日	18:44	庄南町三丁目	車道	仕切弁マンホールの周辺舗装の剥がれ	対応完了	下水道課へ対応依頼
140	IH00040649	8月29日	17:12	北本地ヶ原町四丁目	車道	草木の除草	対応完了	尾張建設事務所へ対応依頼
141	IH00040733	8月29日	17:17	東本地ヶ原町一丁目	車道	草木の除草	対応完了	尾張建設事務所へ対応依頼
142	IH00040856	9月1日	7:15	稲葉町二丁目	その他	河川敷のごみ	対応完了	公園農政課へ対応依頼
143	IH00040938	9月1日	13:24	北原山町平地浦	車道	マンホールの周辺舗装の剥がれ	対応完了	都市整備課へ対応依頼
144	IH00041096	9月3日	13:31	北原山町平地浦	車道	マンホールの周辺舗装の剥がれ	対応完了	都市整備課へ対応依頼
145	IH00041101	9月5日	7:12	印場元町四丁目	車道	舗装の剥がれ	対応完了	
146	IH00041263	9月5日	8:05	北原山町鳴漱	車道	舗装の剥がれ	対応完了	都市整備課へ対応依頼
147	IH00041351	9月9日	11:54	東大久手町二丁目	その他	民地からの木の越境	対応完了	環境課へ対応依頼
148	IH00041455	9月11日	9:41	旭台3丁目	側溝・側溝のふた	除草	対応完了	
149	IH00041566	9月15日	15:49	大久手町上切戸	車道	グリーンラインの塗料の付着	対応中	
150	IH00041619	9月15日	15:54	大久手町上切戸	車道	ひび割れ	対応中	
151	IH00041748	9月17日	21:46	霞ヶ丘町北	カーブミラー	民地からの草木がミラーに映りこんでいる	対応完了	環境課へ対応依頼
152	IH00041864	9月22日	8:35	新居町木の本	車道	舗装の剥がれ	対応完了	
153	IH00041927	9月22日	8:35	城前町城前	車道	舗装の剥がれ	対応完了	
154	IH00042089	9月23日	19:41	井田町四丁目	側溝・側溝のふた	側溝蓋の欠損	対応完了	
155	IH00042189	9月27日	12:28	東大久手町二丁目	その他	民地からの木の越境	対応完了	環境課へ対応依頼
156	IH00042297	9月29日	16:58	稲葉町三丁目	その他	水路の草刈り	対応中	
157	IH00042368	9月30日	15:42	印場元町五丁目	側溝・側溝のふた	側溝蓋の欠損	対応完了	