

対応状況（令和6年10月～12月）

通し 番号	受付 番号	通報日	通報 時間	場所(地区)	通報内容		対応 状況	備考
					該当施設（選択）	説明内容		
156	IH00042496	10月2日	7:59	北原山町鳴湊	カーブミラー	カーブミラーの角度調整	対応完了	
157	IH00042544	10月2日	18:49	城前前二丁目	車道	穴ぼこ	対応完了	
158	IH00042647	10月12日	2:01	向町三丁目	車道	クラック補修	対応完了	令和7年度幹線道路点検該当箇所
159	IH00042721	10月20日	10:45	東栄町四丁目	車道	舗装の剥がれ	対応完了	
160	IH00042869	10月25日	10:24	城山町長池下	側溝・側溝のふた	側溝の詰まり	対応完了	
161	IH00042961	10月31日	6:31	稲葉町一丁目	その他	不法投棄	対応完了	
162	IH00043071	10月31日	10:37	下井町前の上	側溝・側溝のふた	欠損	対応完了	
163	IH00043108	11月1日	7:16	稲葉町二丁目	その他	看板の作成依頼	対応完了	環境課へ対応依頼
164	IH00043231	11月1日	16:16	稲葉町三丁目	車道	舗装の剥がれ	対応完了	修繕発注済
165	IH00043333	11月3日	10:22	稲葉町三丁目	その他	ストップシールの剥がれ	対応完了	市民活動課へ対応依頼
166	IH00043403	11月3日	12:33	狩宿町三丁目	車道	舗装の剥がれ	対応完了	
167	IH00043563	11月5日	11:22	井田町二丁目	車道	舗装の剥がれ	対応完了	
168	IH00043629	11月5日	11:25	井田町一丁目	車道	舗装のひび割れ	対応完了	
169	IH00043727	11月5日	13:27	稲葉町三丁目	車道	舗装のひび割れ	対応完了	
170	IH00043807	11月6日	6:22	桜ヶ丘町一丁目	側溝・側溝のふた	グレーチング蓋の欠損	対応完了	
171	IH00043910	11月6日	8:55	東大久手町二丁目	車道	マンホール周りの舗装の剥がれ	対応完了	下水道課へ対応依頼
172	IH00044000	11月12日	15:21	根の鼻町一丁目	車道	穴ぼこ	対応完了	
173	IH00044125	11月15日	11:26	狩宿町四丁目	標識・看板	標識の傾き	対応完了	守山警察署へ対応依頼
174	IH00044241	11月16日	12:45	北本地ヶ原町二丁目	カーブミラー	カーブミラーの角度調整	対応完了	
175	IH00044337	11月17日	12:53	北本地ヶ原町二丁目	カーブミラー	カーブミラーの角度調整	対応完了	
176	IH00044426	11月18日	8:41	旭前町五丁目	その他	旭前駅（トイレ）不法投棄	対応完了	
177	IH00044572	11月22日	16:32	城山町向ヶ丘	車道	舗装の剥がれ	対応完了	
178	IH00044607	11月28日	11:43	東三郷町	車道	クラック補修	対応中	
179	IH00044739	11月28日	11:57	印場元町四丁目	歩道	歩道の下がり	対応完了	下水道課へ対応依頼
180	IH00044833	11月30日	10:08	晴丘町池上	車道	舗装の剥がれ	対応完了	
181	IH00044988	12月14日	14:29	瀬戸川町二丁目	車道	停止線の塗り直し	対応完了	守山警察署へ対応依頼
182	IH00045041	12月15日	16:28	平子町長池上	カーブミラー	カーブミラーの角度調整	対応完了	
183	IH00045169	12月16日	15:15	長坂町南山	その他	河川敷の不法投棄	対応完了	愛知県へ対応依頼
184	IH00045293	12月16日	15:58	No. 183と同様				
185	IH00045311	12月18日	8:11	三郷町栄	側溝・側溝のふた	側溝蓋の破損	対応完了	
186	IH00045455	12月23日	7:53	狩宿町三丁目	側溝・側溝のふた	集水柵の段差	対応中	
187	IH00045500	12月24日	13:53	柏井町公園通	街路樹	樹木の剪定	対応中	