

尾張旭市公共施設カルテ			調査年度	令和7年度
			施設番号	A205
施設名	昭和苑			

1. 基本情報

財産分類	行政財産(公用)	用途分類(大分類)	行政系施設	用途分類(小分類)	その他
所管部署	環境事業センター	小学校区	三郷小学校区	開設年月日	S43.3
所在地	下井町刎内2344番地3				
設置条例等の名称					

敷地面積	5,206.18	㎡	うち借地面積	0.00	㎡	土地保有状況	市有
全棟合計延床面積	1,027.41	㎡	うち借家面積	0.00	㎡	建物保有状況	市有
併設施設	区分	単独	名称			駐車場台数	8 台

バリアフリー対応			子育て支援対応		その他			
段差対策	—		授乳場所	—	避難所指定	—	無線LAN	—
エレベーター	—		おむつ交換場所	—	温水洗浄便座	○	太陽光発電	—
車いす対応トイレ	×	—						
オストメイト	×	—						
車いす専用駐車場	×	—						

2. 建物各棟情報

No.	建物名称	建築 年月日	構造		棟別 延床面積	階数		所有 区分	耐震診断	耐震 補強	飛散性アス ベスト対策
			主要	その他		上	下				
1	管理棟	S43.3	RC造		210 ㎡	2	0	市有	未実施	未実施	経過観察
2	機械棟	S55.3	RC造		371 ㎡	2	0	市有	未実施	未実施	経過観察
3	水処理棟	S55.3	RC造	一部S	391.41 ㎡	1	0	市有	未実施	未実施	経過観察
4	車庫、倉庫	S43.3	S造		55 ㎡	1	0	市有	未実施	未実施	経過観察
5					㎡						
6					㎡						
7					㎡						
8					㎡						
9					㎡						
10					㎡						
11					㎡						
12					㎡						
13					㎡						
14					㎡						
15					㎡						
16					㎡						
17					㎡						
全棟合計延床面積					1,027.41 ㎡						

3. 外観



4. 運営情報 【 令和6年度 実績】

運営形態	管理委託	指定管理者・委託先		名東クリン工業(株)			
年間運営日数	日	開始時刻	-	～	終了時刻	-	
年間利用者数	- 人	稼働率	-	年間利用コマ数	- コマ	年間最大コマ数	- コマ

5. 利用状況 【 令和6年度 実績】

利用機能	年間利用者数	年間利用コマ数	年間最大コマ数	稼働率
合計	0 人	0 コマ	0 コマ	

6. コスト情報

収入		R5（実績）	R6（実績）	R7（予算）
	国・県支出金	0 円	0 円	0 円
	使用料・手数料	2,740,000 円	2,340,000 円	3,000,000 円
	その他特定財源	0 円	0 円	0 円
	一般財源等	115,792,201 円	3,600 円	3,500 円
	合 計	118,532,201 円	2,343,600 円	3,003,500 円
支出	指定管理者使用料収入	0 円	0 円	0 円
		R5（実績）	R6（実績）	R7（予算）
	工事請負費・設計監理委託料	0 円	0 円	0 円
	修繕料(指定管理施設修繕含む)	30,703,134 円	32,938,400 円	33,000,000 円
	指定管理料(指定管理施設修繕除く)	0 円	0 円	0 円
	その他	87,829,067 円	86,982,164 円	89,481,000 円
	合 計	118,532,201 円	119,920,564 円	122,481,000 円

7. 収支分析 【 令和6年度 実績】

	当施設
利用者1人あたり収入	—
[(市の収入の合計)+[指定管理者使用料収入]]/[年間利用者数]	
利用者1人あたり支出	—
[市の支出の合計]/[年間利用者数]	
利用者1人あたり公の負担	—
[(市の支出の合計)-[市の収入の合計]]/[年間利用者数]	

8. 施設稼働分析 【 令和6年度 実績】

	当施設
1日あたり利用者数	—
[年間利用者数]/[年間運営日数]	
施設1㎡あたり利用者数	—
[年間利用者数]/[全棟合計延床面積]	
稼働率	—
[年間利用コマ数]/[年間最大コマ数]	

9. 備考

調査実施担当係	環境事業センター業務係	調査実施年月	R7.7～R7.8
---------	-------------	--------	-----------