尾張旭市公共施設カルテ

| 調査年度 | 令和7年度 |
|------|-------|
| 施設番号 | H603 |

| 施設名 | 山の手交流館いきいき |
|--------|------------|
| "DIA I | |

1. 基本情報

| 財産分類 | 行政財産(公共用) | 用途分類(大分類) | 集会施設 | 用途分類(小分類) | その他コミュニティ施設 |
|----------|-----------|-----------|--------|-----------|-------------|
| 所管部署 | 長寿課 | 小学校区 | 旭丘小学校区 | 開設年月日 | H27.10.1 |
| 所在地 | 旭ヶ丘町山の | の手345番地 | | | |
| 設置条例等の名称 | | _ | | | |

| 敷地面積 | | 527.00 | m² | うち借地面積 | 0.00 | m² | 土地保有状況 | 市有 |
|----------|----|--------|----|----------|------|----|--------|-----|
| 全棟合計延床面積 | | 255.73 | m | うち借家面積 | 0.00 | m | 建物保有状況 | 市有 |
| 併設施設 | 区分 | 単独 | 名科 | T | | | 駐車場台数 | 1 台 |

| バリア | フリー対応 | | 子育て支援対 | その他 | | | | |
|----------|-------|---|---------|-----|--------|---|-------|---|
| 段差対策 | | | 授乳場所 | | 避難所指定 | - | 無線LAN | _ |
| エレベーター | | | おむつ交換場所 | - | 温水洗浄便座 | 0 | 太陽光発電 | _ |
| 車いす対応トイレ | × | ı | | | | | | |
| オストメイト | × | - | | | | | | |
| 車いす専用駐車場 | × | - | | | | | | |

2. 建物各棟情報

| No. | 建物名称 | 建築 年月日 | | 構造 | 棟別 延床面積 | _ | 数一 | 所有 区分 | 耐震診断 | 耐震 補強 | 飛散性アス ベスト対策 |
|-----|------------|-----------|-----------------------|------|-----------------------|---|----|-------|------|----------|----------------|
| | .1. ~ ~ | | 主要 | その他 | | | 下 | | + ++ | | |
| 1 | 山の手交流館いきいき | S52.11.7 | RC造 | 一部木造 | 255.73 m ² | 3 | 1 | 市有 | 未実施 | 未実施 | 未使用 |
| 2 | | | | | m [*] | | | | | | |
| 3 | | | | | m³ | | | | | | |
| 4 | | | | | m [*] | | | | | | |
| 5 | | | | | m [*] | | | | | | |
| 6 | | | | | m [*] | | | | | | |
| 7 | | | | | m [*] | | | | | | |
| 8 | | | | | m [*] | | | | | | |
| 9 | | | | | m [*] | | | | | | |
| # | | | | | m [*] | | | | | | |
| # | | | | | m [*] | | | | | | |
| # | | | | | m [*] | | | | | | |
| # | | | | | m [*] | | | | | | |
| # | | | | | m [*] | | | | | | |
| # | | | | | m [*] | | | | | | |
| # | | | | | m [*] | | | | | | |
| # | | | | | m [*] | | | | | | |
| | 全棟合計延足 | | 255.73 m ² | | | | | | | | |

3. 外観



4. 運営情報 【 令和6年度 実績】

※定休日及び開館時間は季節等で変わる場合があります。

| 道 | 里営形態 | 管理委託 | ŧ | 指定管理者·委託先 | | | 山の手 | 地均 | 域活性化事業 | き 推進性 しょうしょう かいかい かいかい かいかい かいかん かんかん かんかん かんかん かんか | 劦議会 | |
|----|-------------|-------|---|-----------|----|-----|-------|----------|--------|---|-------|------|
| 年間 | 間運営日数 | 359 | 日 | 開始 | 時刻 | | - | ` | 終了時刻 | 刻 | - | |
| 年間 | 間利用者数 | 2,932 | 人 | 稼働率 | - | 年間和 | 利用コマ数 | | - 17 | 年間最 | 最大コマ数 | - コマ |

5. 利用状況 【 令和6年度 実績】

| 5. 中州八九 【 17日5 十九 入根】 | 左眼到田老粉 | ケ田シローラ粉 | ケ明日ナーラ粉 | 护压壶 |
|-----------------------|---------------|---------|---------|-----|
| 利用機能 | 年間利用者数 | 年間利用コマ数 | 年間最大コマ数 | 稼働率 |
| | 2,932 人 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合計 | 2,932 人 | 7 コマ | 7 コマ | |

6. コスト情報

| | | | R5 (実績) | R6(実績) | R7(予算) |
|------------|-------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| | | 国•県支出金 | 0円 | 0 円 | 0 円 |
| 収 | | 使用料•手数料 | 0円 | 0 円 | 0 円 |
| | | その他特定財源 | 0円 | 0 円 | 0 円 |
| 入 | | 一般財源等 | 0 円 | 0 円 | 0 円 |
| | | 合 計 | 0 円 | 0 円 | 0 円 |
| | | 指定管理者使用料収入 | 0 円 | 0 円 | 0 円 |
| | | | R5 (実績) | R6 (実績) | R7(予算) |
| 支 | | 工事請負費·設計監理委託料 | 0円 | 0 円 | 0 円 |
| $ \hat{} $ | | 修繕料(指定管理施設修繕含む) | 0円 | 0 円 | 0 円 |
| | 指定管理料(指定管理施設修繕除く) | | 500,000 円 | 500,000 円 | 500,000 円 |
| 出 | | その他 | 55,000 円 | 68,200 円 | 68,200 円 |
| | | 合 計 | 555,000 円 | 568,200 円 | 568,200 円 |

7. 収支分析 【 令和6年度 実績】

| | 当施設 |
|--------------------|---------------------|
| 利用者1人あたり収入 | 0 円/人 |
| ([市の収入の合計]+[指定管理者例 | 使用料収入])/[年間利用者数] |
| 利用者1人あたり支出 | 194 円/人 |
| [市の支出の合計]/[年間利用 | 用者数] |
| 利用者1人あたり公の負担 | 194 円/人 |
| ([市の支出の合計]-[市の収入 | 。 の合計])/[年間利用者数] |
| | |

8. 施設稼働分析 【 令和6年度 実績】

| | 当施設 |
|--------------------|----------|
| 1日あたり利用者数 | 8.2 人/日 |
| [年間利用者数]/[年間運営日数 | () |
| 施設1㎡あたり利用者数 | 11.5 人/m |
| [年間利用者数]/[全棟合計延床 | 面積] |
| 稼働率 | |
| [年間利用コマ数]/[年間最大コマ数 | 枚] |

9. 備考

| │ 調査実施担当係 | │ 長寿課長寿支援係 | 調査実施年月 | R7.7∼R7.8 |
|-----------|------------|--------|-----------|
|-----------|------------|--------|-----------|