

対応状況（令和7年10月～12月）

通し番号	受付番号	通報日	通報時間	場所(地区)	通報内容		対応状況	備考
					該当施設(選択)	説明内容		
382	IH00065127	10月1日	8:57	向町三丁目15-1	その他	調整池の草刈り	対応完了	
383	IH00065220	10月2日	13:01	新居町上の田	街路樹	立ち枯れ	対応完了	
384	IH00065307	10月2日	15:26	東本地ヶ原町三丁目	側溝・側溝のふた	側溝蓋の破損	対応完了	原因者へ対応依頼
385	IH00065418	10月5日	11:30	西の野町三丁目	車道	舗装のはがれ	対応完了	
386	IH00065585	10月6日	12:31	新居町山の田	車道	段差	対応中	
387	IH00065649	10月13日	8:14	新居町木の本	側溝・側溝のふた	側溝蓋の隙間	対応完了	直営にて対応
388	IH00065761	10月13日	10:33	新居町木の本	側溝・側溝のふた	鉄板の加工	対応完了	直営にて対応
389	IH00065896	10月19日	16:41	長坂町南山	その他	水路の草刈り	対応完了	
390	IH00065924	10月24日	10:04	南本地ヶ原町二丁目	車道	横断歩道の塗り直し	対応完了	守山署へ要望済
391	IH00066098	11月1日	12:50	東本地ヶ原町三丁目	その他	車止めの損傷	対応完了	
392	IH00066175	11月2日	8:32	庄南町一丁目	その他	民地からの樹木の越境	対応完了	所有者へ通知
393	IH00066271	11月8日	11:56	霞ヶ丘町中	車道	杭が突出している	対応完了	下水道課へ対応依頼
394	IH00066338	11月11日	13:21	南原山町赤土	その他	民地の舗装の剥がれ	対応完了	所有者へ情報提供
395	IH00066486	11月12日	5:45	霞ヶ丘町北	車道	舗装のはがれ	対応完了	
396	IH00066510	11月13日	19:54	印場元町四丁目	車道	舗装のはがれ	対応完了	
397	IH00066606	11月20日	16:46	稻葉町三丁目	その他	私有地の草刈り	対応完了	通行に支障なし
398	IH00066737	12月7日	9:32	新居町木の本	側溝・側溝のふた	側溝蓋の隙間	対応完了	No.387と同じ
399	IH00066899	12月8日	12:23	井田町三丁目	その他	不法投棄	対応完了	
400	IH00066907	12月10日	16:12	東大道町原田	車道	舗装のはがれ	対応完了	
401	IH00067003	12月10日	20:10	印場元町一丁目	その他	駅通路支柱の腐食	対応中	修繕発注予定
402	IH00067170	12月10日	20:36	印場元町一丁目	その他	調整池からの雑木剪定	対応完了	
403	IH00067248	12月24日	10:31	狩宿町三丁目	車道	舗装のはがれ	対応完了	
404	IH00067359	12月24日	18:39	狩宿町三丁目	車道	舗装のはがれ	対応完了	No.403と同じ
405	IH00067449	12月30日	12:19	西の野町一丁目	その他	不法投棄	対応完了	
406	IH00067541	12月30日	12:24	東印場町二反田	その他	不法投棄	対応完了	
407	IH00067654	12月27日	12:27	東印場町二反田	その他	不法投棄	対応完了	
408	IH00067758	12月31日	11:08	柏井町弥栄	車道	クラック	対応中	