

対応状況（令和7年4月～6月）

通し 番号	受付 番号	通報日	通報 時間	場所（地区）	通報内容		対応 状況	備考
					該当施設（選択）	説明内容		
270	IHO0053928	4月5日	15:41	東印場町二反田	その他	河川敷のごみ	対応完了	
271	IHO0054032	4月6日	9:16	印場元町四丁目	車道	穴ぼこ	対応完了	
272	IHO0054162	4月7日	22:10	平子東	車道	穴ぼこ	対応完了	
273	IHO0054277	4月7日	2:16	平子東	標識・看板	啓発看板の設置及び清掃	対応完了	
274	IHO0054312	4月8日	10:49	旭台2丁目	車道	消火栓マンホール周りの舗装の剥がれ	対応完了	上水道課へ対応依頼
275	IHO0054424	4月8日	22:13	平子町長池上	側溝・側溝のふた	側溝の破損	対応完了	
276	IHO0054591	4月10日	17:23	吉岡町三丁目	街路樹	樹木の枯れ枝（河川）	対応完了	公園農政課へ対応依頼
277	IHO0054602	4月12日	8:40	下井町下井	その他	河川敷のごみ	対応完了	公園農政課へ対応依頼
278	IHO0054757	4月12日	7:09	東印場町二反田	その他	河川敷のごみ	対応完了	公園農政課へ対応依頼
279	IHO0054832	4月18日	5:24	東印場町二反田	その他	河川敷のごみ	対応完了	
280	IHO0054915	4月21日	5:53	上の山町間口	その他	河川敷のごみ	対応完了	
281	IHO0055076	4月21日	18:22	東栄町一丁目	車道	舗装の剥がれ	対応完了	
282	IHO0055101	4月22日	8:22	稲葉町三丁目	その他	カラス対策	対応完了	環境課へ対応依頼
283	IHO0055237	4月22日	16:23	三郷町中井田	側溝・側溝のふた	側溝蓋の破損	対応完了	暮らし政策課へ対応依頼
284	IHO0055373	4月24日	8:49	下井町下井	その他	河川敷のごみ	対応完了	
285	IHO0055456	4月24日	19:47	東栄町二丁目	その他	ごみ回収	対応完了	
286	IHO0055586	4月26日	8:27	長坂町南山	その他	看板修繕	対応完了	尾張建設事務所へ対応依頼
287	IHO0055630	4月26日	8:35	長坂町南山	その他	河川敷のごみ	対応完了	
288	IHO0055774	4月26日	5:47	長坂町南山	その他	河川敷のごみ	対応完了	
289	IHO0055832	4月27日	16:33	西の野町二丁目	車道	舗装の剥がれ	対応完了	
290	IHO0055958	5月1日	5:52	下井町割内	その他	ごみ回収	対応完了	
291	IHO0056010	5月1日	8:21	三郷町中井田	カーブミラー	角度調整	対応完了	
292	IHO0056146	5月1日	15:28	稲葉町一丁目	車道	舗装の剥がれ	対応完了	
293	IHO0056203	5月2日	5:58	稲葉町三丁目	その他	ごみ集積所について	対応完了	環境事業センターへ対応依頼
294	IHO0056373	5月2日	14:47	新居町下切戸	側溝・側溝のふた	側溝清掃等	対応完了	
295	IHO0056447	5月3日	9:17	南原山町赤土	車道	舗装の剥がれ	対応完了	
296	IHO0056500	5月4日	5:45	長坂町南山	その他	ごみ回収	対応完了	
297	IHO0056649	5月4日	6:19	南原山町石原	街路樹	街路樹が朽ちている	対応完了	
298	IHO0056790	5月4日	9:43	東印場町二反田	車道	舗装の剥がれ	対応完了	
299	IHO0056867	5月7日	12:30	下井町割内	その他	ごみ回収	対応完了	
300	IHO0056976	5月9日	5:54	稲葉町三丁目	その他	集積所看板について	対応完了	環境課へ対応依頼
301	IHO0057036	5月12日	10:57	大字新居	車道	舗装の剥がれ	対応完了	
302	IHO0005716	5月13日	8:07	下井町割内	その他	看板破損	対応完了	
303	IHO00057269	5月15日	12:53	東大道町曾我廻間	車道	穴ぼこ	対応完了	
304	IHO00057353	5月15日	12:55	東大道町曾我廻間	車道	側溝破損	対応完了	
305	IHO00057461	5月18日	5:06	庄中町	車道	穴ぼこ	対応完了	
306	IHO00057588	5月18日	8:26	洪川町一丁目	車道	車道の亀裂	対応完了	
307	IHO00057638	5月18日	8:26	下井町割内	車道	舗装のはがれ	対応中	工事発注予定
308	IHO00057734	5月18日	8:34	下井町下井	車道	舗装のはがれ	対応完了	
309	IHO00057845	5月18日	8:37	狩宿新町二丁目	車道	舗装のはがれ	対応中	工事発注予定
310	IHO00057963	5月18日	8:39	大久手町中松原	車道	舗装が悪い	対応完了	工事発注済
311	IHO00058010	5月18日	11:48	柏井町弥栄	カーブミラー	角度調整	対応完了	
312	IHO00058154	5月21日	5:04	東山町二丁目	その他	河川の草刈り	対応完了	公園農政課へ対応依頼
313	IHO0005834	5月21日	7:56	下井町下井	その他	河川敷のごみ	対応完了	公園農政課へ対応依頼
314	IHO0005838	5月24日	17:44	霞ヶ丘町中	車道	舗装のはがれ	対応完了	
315	IHO00058478	5月25日	21:05	新居町寺田	歩道	民地からの草木の越境	対応完了	
316	IHO00058501	5月26日	17:26	旭台2丁目	側溝・側溝のふた	側溝破損	対応完了	
317	IHO00058622	5月28日	8:37	下井町割内	その他	ごみ回収	対応完了	公園農政課へ対応依頼
318	IHO00058720	5月29日	9:19	根の鼻町一丁目	車道	舗装のはがれ	対応完了	
319	IHO00058837	5月30日	17:30	桜ヶ丘町一丁目	側溝・側溝のふた	側溝破損	対応完了	
320	IHO00058944	5月31日	13:09	下井町下井	その他	河川敷のごみ	対応完了	公園農政課へ対応依頼
321	IHO00059004	6月2日	16:45	稲葉町二丁目	その他	河川敷のごみ	対応完了	
322	IHO00059177	6月5日	5:40	下井町下井	その他	河川敷のごみ	対応完了	公園農政課へ対応依頼
323	IHO00059234	6月5日	5:44	稲葉町三丁目	歩道	草刈り	対応完了	
324	IHO00059362	6月6日	4:59	吉岡町二丁目	その他	河川敷のごみ	対応完了	
325	IHO00059426	6月6日	18:04	旭前町四丁目	車道	舗装のはがれ	対応完了	
326	IHO00059547	6月7日	8:00	下井町下井	その他	河川敷のごみ	対応完了	公園農政課へ対応依頼
327	IHO00059619	6月7日	19:07	旭前町四丁目	車道	舗装のはがれ	対応完了	No. 594と同じ
328	IHO00059776	6月8日	20:45	南栄町旭ヶ丘	側溝・側溝のふた	側溝の穴	対応完了	異常なし（水抜き穴）
329	IHO00059890	6月11日	15:28	下井町下井	その他	河川敷のごみ	対応完了	
330	IHO00059903	6月12日	15:16	下井町下井	その他	河川敷のごみ	対応完了	公園農政課へ対応依頼
331	IHO00060091	6月15日	14:31	東栄町一丁目	側溝・側溝のふた	蓋のがたつき	対応完了	修繕予定
332	IHO00060145	6月16日	8:47	下井町割内	車道	穴ぼこ	対応完了	
333	IHO00060259	6月17日	19:24	城山町長池下	その他	農地法面の崩れ	対応完了	公園農政課へ対応依頼
334	IHO00060327	6月18日	16:57	旭ヶ丘町旭ヶ丘	車道	段差	対応完了	
335	IHO00060422	6月18日	18:15	下井町割内	車道	穴ぼこ	対応完了	
336	IHO00060522	6月19日	11:30	下井町下井	その他	河川敷のごみ	対応完了	公園農政課へ対応依頼
337	IHO00060679	6月22日	14:25	大字新居	歩道	歩道の除草	対応完了	委託発注
338	IHO00060730	6月22日	14:27	大字新居	歩道	歩道の除草	対応完了	委託発注
339	IHO00060885	6月25日	14:46	新居町今池下	歩道	段差	対応中	
340	IHO00060981	6月25日	14:49	大字新居	歩道	歩道の除草	対応完了	No. 338と同じ
341	IHO00061030	6月25日	18:52	柏井町弥栄	側溝・側溝のふた	側溝清掃	対応完了	
342	IHO00061189	6月26日	5:00	大塚町二丁目	車道	穴ぼこ	対応完了	
343	IHO00061221	6月26日	14:05	下井町下井	その他	河川敷のごみ	対応完了	公園農政課へ対応依頼
344	IHO00061367	6月29日	18:03	旭ヶ丘町山の手	歩道	根上がり	対応中	工事発注予定
345	IHO00061445	6月30日	9:14	東大道町原田	街路樹	ヤゴ取り	対応完了	委託発注済

対応状況（令和7年7月～9月）

通し 番号	受付 番号	通報日	通報 時間	場所(地区)	通報内容		対応 状況	備考
					該当施設（選択）	説明内容		
346	IH00061582	7月2日	14:04	北本地ヶ原町三丁目	その他	横断歩道の塗り直し	対応完了	市民活動課へ対応依頼
347	IH00061690	7月2日	14:06	晴丘町東	その他	「止まれ」の塗り直し	対応完了	市民活動課へ対応依頼
348	IH00061737	7月2日	18:03	印場元町四丁目	車道	舗装の剥がれ	対応完了	
349	IH00061880	7月4日	12:02	晴丘町池上	側溝・側溝のふた	側溝からの雑木	対応完了	
350	IH00061908	7月8日	6:21	下井町下井	その他	河川敷のごみ	対応完了	公園農政課へ対応依頼
351	IH00062031	7月9日	4:42	下井町下井	その他	河川敷のごみ	対応完了	公園農政課へ対応依頼
352	IH00062100	7月10日	4:53	大塚町三丁目	その他	河川敷のごみ	対応完了	
353	IH00062286	7月10日	4:56	大塚町三丁目	その他	河川敷のごみ	対応完了	
354	IH00062318	7月10日	5:32	長坂町南山	その他	河川敷のごみ	対応完了	
355	IH00062441	7月11日	19:24	新居町明才切	車道	穴ぼこ	対応完了	
356	IH00062535	7月15日	9:21	井田町三丁目	側溝・側溝のふた	側溝の草刈り	対応完了	
357	IH00062680	7月16日	8:48	西の野町四丁目	車道	道路際の草刈り	対応完了	
358	IH00062735	7月20日	5:40	吉岡町二丁目	車道	不法投棄	対応完了	環境課へ対応依頼
359	IH00062874	7月22日	15:05	井田町三丁目	車道	穴ぼこ	対応完了	
360	IH00062917	7月28日	13:00	東大久手町二丁目	カーブミラー	街路樹の映り込み	対応完了	
361	IH00063070	7月30日	5:38	東印場町二反田	車道	不法投棄	対応完了	環境課へ対応依頼
362	IH00063129	7月30日	17:27	緑町緑ヶ丘	側溝・側溝のふた	側溝の破損	対応完了	
363	IH00063241	7月30日	17:30	緑町緑ヶ丘	側溝・側溝のふた	側溝の破損	対応完了	危険性なし
364	IH00063381	7月31日	11:26	狩宿町三丁目	車道	舗装の剥がれ	対応完了	
365	IH00063472	8月1日	5:20	東印場町二反田	車道	不法投棄	対応完了	環境課へ対応依頼
366	IH00063550	8月6日	9:25	南原山町石原	歩道	舗装の下がり	対応完了	承認工事施工業者に対応依頼
367	IH00063604	8月13日	16:42	洪川町三丁目	カーブミラー	雑木の映り込み	対応完了	
368	IH00063706	8月14日	5:29	吉岡町一丁目	その他	河川敷のごみ	対応完了	
369	IH00063852	8月14日	16:21	下井町刎内	車道	舗装の剥がれ	対応完了	
370	IH00063940	8月17日	16:26	桜ヶ丘町西	街路樹	街路樹の剪定	対応完了	
371	IH00064049	8月21日	9:54	柏井町弥栄	側溝・側溝のふた	側溝の破損	対応完了	異常なし
372	IH00064141	8月23日	11:44	南原山町赤土	歩道	穴ぼこ	対応完了	尾張建設事務所へ対応依頼
373	IH00064260	8月29日	5:44	下井町下井	車道	不法投棄	対応完了	環境課へ対応依頼
374	IH00064317	8月29日	6:18	下井町刎内	車道	不法投棄	対応完了	環境課へ対応依頼
375	IH00064429	8月30日	6:08	向町二丁目	歩道	草刈り	対応完了	
376	IH00064540	8月30日	6:21	下井町下井	その他	河川敷のごみ	対応完了	公園農政課へ対応依頼
377	IH00064610	8月30日	12:12	西の野町三丁目	車道	舗装のはがれ	対応完了	
378	IH00064792	9月7日	15:57	根の鼻町一丁目	街路樹	街路樹の剪定	対応完了	
379	IH00064870	9月14日	7:46	三郷町中井田	カーブミラー	角度調整	対応完了	
380	IH00064999	9月14日	11:17	旭台2丁目	車道	漏水	対応完了	上水道課へ対応依頼
381	IH00065098	9月20日	14:25	東大道町原田	その他	横断歩道等の塗り直し	対応完了	市民活動課へ対応依頼

対応状況（令和7年10月～12月）

通し 番号	受付 番号	通報日	通報 時間	場所(地区)	通報内容		対応 状況	備考
					該当施設（選択）	説明内容		
382	IH00065127	10月1日	8:57	向町三丁目15-1	その他	調整池の草刈り	対応完了	
383	IH00065220	10月2日	13:01	新居町上の田	街路樹	立ち枯れ	対応完了	
384	IH00065307	10月2日	15:26	東本地ヶ原町三丁目	側溝・側溝のふた	側溝蓋の破損	対応完了	原因者へ対応依頼
385	IH00065418	10月5日	11:30	西の野町三丁目	車道	舗装のはがれ	対応完了	
386	IH00065585	10月6日	12:31	新居町山の田	車道	段差	対応中	
387	IH00065649	10月13日	8:14	新居町木の本	側溝・側溝のふた	側溝蓋の隙間	対応完了	直営にて対応
388	IH00065761	10月13日	10:33	新居町木の本	側溝・側溝のふた	鉄板の加工	対応完了	直営にて対応
389	IH00065896	10月19日	16:41	長坂町南山	その他	水路の草刈り	対応完了	
390	IH00065924	10月24日	10:04	南本地ヶ原町二丁目	車道	横断歩道の塗り直し	対応完了	守山署へ要望済
391	IH00066098	11月1日	12:50	東本地ヶ原町三丁目	その他	車止めの損傷	対応完了	
392	IH00066175	11月2日	8:32	庄南町一丁目	その他	民地からの樹木の越境	対応完了	所有者へ通知
393	IH00066271	11月8日	11:56	霞ヶ丘町中	車道	杭が突出している	対応完了	下水道課へ対応依頼
394	IH00066338	11月11日	13:21	南原山町赤土	その他	民地の舗装の剥がれ	対応完了	所有者へ情報提供
395	IH00066486	11月12日	5:45	霞ヶ丘町北	車道	舗装のはがれ	対応完了	
396	IH00066510	11月13日	19:54	印場元町四丁目	車道	舗装のはがれ	対応完了	
397	IH00066606	11月20日	16:46	稲葉町三丁目	その他	私有地の草刈り	対応完了	通行に支障なし
398	IH00066737	12月7日	9:32	新居町木の本	側溝・側溝のふた	側溝蓋の隙間	対応完了	No.387と同じ
399	IH00066899	12月8日	12:23	井田町三丁目	その他	不法投棄	対応完了	
400	IH00066907	12月10日	16:12	東大道町原田	車道	舗装のはがれ	対応完了	
401	IH00067003	12月10日	20:10	印場元町一丁目	その他	駅通路支柱の腐食	対応完了	修繕発注
402	IH00067170	12月10日	20:36	印場元町一丁目	その他	調整池からの雑木剪定	対応完了	
403	IH00067248	12月24日	10:31	狩宿町三丁目	車道	舗装のはがれ	対応完了	
404	IH00067359	12月24日	18:39	狩宿町三丁目	車道	舗装のはがれ	対応完了	No.403と同じ
405	IH00067449	12月30日	12:19	西の野町一丁目	その他	不法投棄	対応完了	
406	IH00067541	12月30日	12:24	東印場町二反田	その他	不法投棄	対応完了	
407	IH00067654	12月27日	12:27	東印場町二反田	その他	不法投棄	対応完了	
408	IH00067758	12月31日	11:08	柏井町弥栄	車道	クラック	対応完了	

対応状況（令和8年1月～3月）

通し 番号	受付 番号	通報日	通報 時間	場所(地区)	通報内容		対応 状況	備考
					該当施設（選択）	説明内容		
409	IH00067856	1月3日	13:34	印場元町一丁目	車道	舗装のさがり	対応完了	
410	IH00067919	1月6日	10:42	長坂町南山	車道	舗装の剥がれ	対応完了	
411	IH00068000	1月6日	13:05	旭ヶ丘町森	車道	除草	対応完了	
412	IH00068167	1月12日	21:15	南新町中畑	車道	舗装の剥がれ	対応完了	
413	IH00068238	1月19日	13:15	狩宿町一丁目	車道	舗装のヒビ	対応完了	
414	IH00068300	2月1日	16:56	南新町黒石	車道	舗装の剥がれ	対応完了	守山土木事務所へ対応依頼
415	IH00068413	2月2日	15:02	晴丘町池上	車道	舗装の剥がれ	対応完了	
416	IH00068561	2月13日	17:53	新居町明才切	その他	信号機の角度調整	対応完了	守山警察署へ対応依頼
417	IH00068647	2月15日	11:54	下井町下井	その他	河川敷のごみ回収	対応完了	
418	IH00068705	2月15日	12:03	下井町下井	その他	河川敷のごみ回収	対応完了	
419	IH00068823	2月21日	11:11	東栄町三丁目	歩道	舗装の剥がれ	対応完了	教育行政課へ対応依頼
420	IH00068958	2月25日	18:57	旭台1丁目	車道	漏水	対応完了	上水道課へ対応依頼
421	IH00069060	2月27日	6:16	吉岡町三丁目	その他	河川敷のごみ回収	対応完了	
422	IH00069142	2月27日	13:59	上の山町間口	その他	河川敷のごみ回収	対応完了	
423	IH00069209	2月28日	16:50	南栄町旭ヶ丘	車道	舗装の剥がれ	対応完了	
424	IH00069333	3月1日	16:52	稲葉町三丁目	その他	河川敷のごみ回収	対応完了	
425	IH00069467	3月11日	9:07	柏井町弥栄	その他	看板が折れている	対応完了	
426	IH00069566	3月15日	15:05	吉岡町一丁目	その他	河川敷の不法投棄	対応完了	
427	IH00069608	3月15日	14:48	西の野町二丁目	車道	舗装の剥がれ	対応完了	
428	IH00069713	3月21日	5:53	東印場町二反田	車道	不法投棄	対応完了	
429	IH00069875	3月21日	11:38	新居町西浦	その他	民地の樹木について	対応完了	環境課へ対応依頼
430	IH00069929	3月24日	11:24	東大道町曾我廻間	車道	陥没	対応完了	
431	IH00070075	3月28日	9:38	緑町緑ヶ丘	側溝・側溝のふた	側溝蓋のかけ	対応完了	