# 尾張旭市公共施設カルテ

| 調査年度 | 令和8年度 |
|---|---|
| 施設番号 | A101 |

| 施設名 | 市役所 |
|---|---|

## 1. 基本情報

| 財産分類 | 行政財産(公用) | 用途分類(大分類) | 行政系施設 | 用途分類(小分類) | 庁舎等 |
|---|---|---|---|---|---|
| 所管部署 | 総務課 | 小学校区 | 旭小学校区 | 開設年月日 | S45 |
| 所在地 | 東大道町原田2600番地1 | | | | |
| 設置条例等の名称 | 尾張旭市役所の位置を定める条例 | | | | |

| 敷地面積 | 19,120.42 ㎡ | うち借地面積 | 0.00 ㎡ | 土地保有状況 | 市有 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全棟合計延床面積 | 10,954.39 ㎡ | うち借家面積 | 0.00 ㎡ | 建物保有状況 | 市有 |
| 併設施設 | 区分 | 単独 | 名称 | 駐車場台数 | 173 台 |

| バリアフリー対応 | | | 子育て支援対応 | | その他 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 段差対策 | × | | 授乳場所 | ○ | 避難所指定 | — | 無線LAN | ○ |
| エレベーター | ○(車いす対応) | | おむつ交換場所 | ○ | 温水洗浄便座 | ○ | 太陽光発電 | ○(屋根貸) |
| 車いす対応トイレ | ○ | 7 か所 | | | | | | |
| オストメイト | ○ | 3 か所 | | | | | | |
| 車いす専用駐車場 | ○ | 5 台 | | | | | | |

## 2. 建物各棟情報

| No. | 建物名称 | 建築年月日 | 構造 主要 | 構造 その他 | 棟別延床面積 | 階数 上 | 階数 下 | 所有区分 | 耐震診断 | 耐震補強 | 飛散性アスベスト対策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南庁舎 | S44 | RC造 | | 3894.84 ㎡ | 3 | 1 | 市有 | 不合格 | 実施済 | 経過観察 |
| 2 | 北庁舎 | H9 | SRC造 | 一部S | 5870.2 ㎡ | 5 | 1 | 市有 | 新基準 | 不要 | 未使用 |
| 3 | 詰所棟 | S44 | S造 | | 262.97 ㎡ | 1 | 0 | 市有 | 未実施 | 未実施 | 未使用 |
| 4 | 南倉庫棟 | S54 | S造 | | 98.5 ㎡ | 1 | 0 | 市有 | 未実施 | 未実施 | 未使用 |
| 5 | 北倉庫棟 | H6 | S造 | | 105 ㎡ | 2 | 0 | 市有 | 新基準 | 不要 | 未使用 |
| 6 | 設備棟 | H9 | RC造 | | 162.58 ㎡ | 2 | 0 | 市有 | 新基準 | 不要 | 未使用 |
| 7 | ﾊﾞｽ車庫 | S55 | S造 | | 228 ㎡ | 1 | 0 | 市有 | 未実施 | 未実施 | 未使用 |
| 8 | 車庫棟 | H30 | S造 | | 60.66 ㎡ | 1 | 0 | 市有 | 新基準 | 不要 | 未使用 |
| 9 | 自転車置場2･3 | S53 | S造 | | 120 ㎡ | 1 | 0 | 市有 | 未実施 | 未実施 | 未使用 |
| 10 | 倉庫(4) | H30 | S造 | | 8.02 ㎡ | 1 | 0 | 市有 | 新基準 | 不要 | 未使用 |
| 11 | 倉庫(5) | H17 | S造 | | 8.02 ㎡ | 1 | 0 | 市有 | 新基準 | 不要 | 未使用 |
| 12 | 障がい者用駐車場 | R3 | S造 | | 135.6 ㎡ | 1 | 0 | 市有 | 新基準 | 不要 | 未使用 |
| 13 | | | | | ㎡ | | | | | | |
| 14 | | | | | ㎡ | | | | | | |
| 15 | | | | | ㎡ | | | | | | |
| 16 | | | | | ㎡ | | | | | | |
| 17 | | | | | ㎡ | | | | | | |
| 全棟合計延床面積 | | | | | 10,954.39 ㎡ | | | | | | |

## 3. 外観



## 4. 運営情報 【 令和7年度 実績】

※定休日及び開館時間は季節等で変わる場合があります。

| 運営形態 | 直営 | 指定管理者･委託先 | ----- | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年間運営日数 | 242 日 | 開始時刻 | 9:00 | ～ | 終了時刻 | 17:00 | |
| 年間利用者数 | － 人 | 稼働率 | － | 年間利用ｺﾏ数 | － ｺﾏ | 年間最大ｺﾏ数 | － ｺﾏ |

## 5. 利用状況 【 令和7年度 実績】

| 利用機能 | 年間利用者数 | 年間利用コマ数 | 年間最大コマ数 | 稼働率 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合計 | 0 人 | 0 ｺﾏ | 0 ｺﾏ | |

## 6. コストﾞ情報

| | | R6（実績） | R7（実績） | R8（予算） |
|---|---|---|---|---|
| 収入 | 国･県支出金 | | | |
| | 使用料･手数料 | | | |
| | その他特定財源 | 3,582,470 円 | 4,899,100 円 | 2,933,000 円 |
| | 一般財源等 | 4,618,408 円 | 2,701,740 円 | 5,319,000 円 |
| | 合　　計 | 8,200,878 円 | 7,600,840 円 | 8,252,000 円 |
| | 指定管理者使用料収入 | | | |
| | | R6（実績） | R7（実績） | R8（予算） |
| 支出 | 工事請負費･設計監理委託料 | 1,379,840 円 | 1,353,550 円 | 2,000,000 円 |
| | 修繕料(指定管理施設修繕含む) | 7,861,436 円 | 8,098,453 円 | 15,000,000 円 |
| | 指定管理料(指定管理施設修繕除く) | | | |
| | その他 | 79,944,289 円 | 81,464,770 円 | 90,200,000 円 |
| | 合　　計 | 89,185,565 円 | 90,916,773 円 | 107,200,000 円 |

## 7. 収支分析 【 令和7年度 実績】

| | 当施設 |
|---|---|
| 利用者1人あたり収入 | － |
| ([市の収入の合計]+[指定管理者使用料収入])/[年間利用者数] | |
| 利用者1人あたり支出 | － |
| [市の支出の合計]/[年間利用者数] | |
| 利用者1人あたり公の負担 | － |
| ([市の支出の合計]-[市の収入の合計])/[年間利用者数] | |

## 8. 施設稼働分析 【 令和7年度 実績】

| | 当施設 |
|---|---|
| 1日あたり利用者数 | － |
| [年間利用者数]/[年間運営日数] | |
| 施設1㎡あたり利用者数 | － |
| [年間利用者数]/[全棟合計延床面積] | |
| 稼働率 | － |
| [年間利用ｺﾏ数]/[年間最大ｺﾏ数] | |

## 9. 備考

| 調査実施担当係 | 総務課総務係 | 調査実施年月 | R8.7～R8.8 |
|---|---|---|---|