尾張旭市公共施設カルテ

調査年度	令和8年度
施設番号	B201

施設名	第一分団車庫

1. 基本情報

財産分類	行政財産（公用）	用途分類（大分類）	消防防災施設	用途分類（小分類）	消防団
所管部署	消防総務課	小学校区	東栄小学校区	開設年月日	S41.9.1
所在地	東栄町一丁目8番地15				
設置条例等の名称	尾張旭市消防団条例				

敷地面積	176.61 ㎡	うち借地面積	0.00 ㎡	土地保有状況	市有
全棟合計延床面積	60.04 ㎡	うち借家面積	0.00 ㎡	建物保有状況	市有
併設施設	区分	単独	名称	駐車場台数	なし

バリアフリー対応			子育て支援対応		その他			
段差対策	—		授乳場所	—	避難所指定	—	無線LAN	—
エレベーター	—		おむつ交換場所	—	温水洗浄便座	×	太陽光発電	—
車いす対応トイレ	×	－						
オストメイト	×	－						
車いす専用駐車場	×	－						

2. 建物各棟情報

No.	建物名称	建築年月日	構造 主要	構造 その他	棟別延床面積	階数 上	階数 下	所有区分	耐震診断	耐震補強	飛散性アスベスト対策
1	第一分団車庫	H8.12.20	木造		60.04 ㎡	1	0	市有	新基準	不要	未使用
2					㎡						
3					㎡						
4					㎡						
5					㎡						
6					㎡						
7					㎡						
8					㎡						
9					㎡						
10					㎡						
11					㎡						
12					㎡						
13					㎡						
14					㎡						
15					㎡						
16					㎡						
17					㎡						
全棟合計延床面積					60.04 ㎡						

3. 外観



4. 運営情報 【 令和7年度 実績】

※定休日及び開館時間は季節等で変わる場合があります。

運営形態	直営	指定管理者・委託先	-----				
年間運営日数	－ 日	開始時刻	－	～	終了時刻	－	
年間利用者数	－ 人	稼働率	－	年間利用コマ数	－ コマ	年間最大コマ数	－ コマ

5. 利用状況 【 令和7年度 実績】

利用機能	年間利用者数	年間利用コマ数	年間最大コマ数	稼働率
合計	0 人	0 コマ	0 コマ	

6. コスト情報

		R6（実績）	R7（実績）	R8（予算）
収入	国・県支出金	0 円	0 円	
	使用料・手数料	0 円	0 円	
	その他特定財源	0 円	0 円	
	一般財源等	0 円	0 円	
	合　　計	0 円	0 円	0 円
	指定管理者使用料収入	0 円	0 円	
		R6（実績）	R7（実績）	R8（予算）
支出	工事請負費・設計監理委託料	0 円	0 円	
	修繕料（指定管理施設修繕含む）	99,990 円	0 円	
	指定管理料（指定管理施設修繕除く）	0 円	0 円	
	その他	0 円	94,154 円	
	合　　計	99,990 円	94,154 円	0 円

7. 収支分析 【 令和7年度 実績】

	当施設
利用者1人あたり収入	－
([市の収入の合計]+[指定管理者使用料収入])/[年間利用者数]	
利用者1人あたり支出	－
[市の支出の合計]/[年間利用者数]	
利用者1人あたり公の負担	－
([市の支出の合計]-[市の収入の合計])/[年間利用者数]	

8. 施設稼働分析 【 令和7年度 実績】

	当施設
1日あたり利用者数	－
[年間利用者数]/[年間運営日数]	
施設1㎡あたり利用者数	－
[年間利用者数]/[全棟合計延床面積]	
稼働率	－
[年間利用コマ数]/[年間最大コマ数]	

9. 備考

調査実施担当係	消防総務課人事教養係	調査実施年月	R8.7～R8.8

尾張旭市公共施設カルテ

調査年度	令和8年度
施設番号	B202

施設名	第二分団車庫

1. 基本情報

財産分類	行政財産（公用）	用途分類（大分類）	消防防災施設	用途分類（小分類）	消防団
所管部署	消防総務課	小学校区	渋川小学校区	開設年月日	S47.12.25
所在地	庄中町一丁目4番地1				
設置条例等の名称	尾張旭市消防団条例				

敷地面積	299.92 ㎡	うち借地面積	0.00 ㎡	土地保有状況	市有
全棟合計延床面積	89.27 ㎡	うち借家面積	0.00 ㎡	建物保有状況	市有
併設施設	区分	単独	名称	駐車場台数	なし

バリアフリー対応			子育て支援対応		その他			
段差対策	—		授乳場所	—	避難所指定	—	無線LAN	—
エレベーター	—		おむつ交換場所	—	温水洗浄便座	×	太陽光発電	—
車いす対応トイレ	×	－						
オストメイト	×	－						
車いす専用駐車場	×	－						

2. 建物各棟情報

No.	建物名称	建築年月日	構造 主要	構造 その他	棟別延床面積	階数 上	階数 下	所有区分	耐震診断	耐震補強	飛散性アスベスト対策
1	第二分団車庫	H17.2.28	木造		89.27 ㎡	1	0	市有	新基準	不要	未使用
2					㎡						
3					㎡						
4					㎡						
5					㎡						
6					㎡						
7					㎡						
8					㎡						
9					㎡						
10					㎡						
11					㎡						
12					㎡						
13					㎡						
14					㎡						
15					㎡						
16					㎡						
17					㎡						
全棟合計延床面積					89.27 ㎡						

3. 外観



4. 運営情報 【 令和7年度 実績】

※定休日及び開館時間は季節等で変わる場合があります。

運営形態	直営	指定管理者・委託先	-----				
年間運営日数	－ 日	開始時刻	－	～	終了時刻	－	
年間利用者数	－ 人	稼働率	－	年間利用コマ数	－ コマ	年間最大コマ数	－ コマ

5. 利用状況 【 令和7年度 実績】

利用機能	年間利用者数	年間利用コマ数	年間最大コマ数	稼働率
合計	0 人	0 コマ	0 コマ	

6. コスト情報

		R6（実績）	R7（実績）	R8（予算）
収入	国・県支出金	0 円	0 円	
	使用料・手数料	0 円	0 円	
	その他特定財源	0 円	0 円	
	一般財源等	0 円	0 円	
	合　　計	0 円	0 円	0 円
	指定管理者使用料収入	0 円	0 円	
		R6（実績）	R7（実績）	R8（予算）
支出	工事請負費・設計監理委託料	0 円	0 円	
	修繕料（指定管理施設修繕含む）	0 円	0 円	
	指定管理料（指定管理施設修繕除く）	0 円	0 円	
	その他	0 円	100,230 円	
	合　　計	0 円	100,230 円	0 円

7. 収支分析 【 令和7年度 実績】

	当施設
利用者1人あたり収入	－
([市の収入の合計]+[指定管理者使用料収入])/[年間利用者数]	
利用者1人あたり支出	－
[市の支出の合計]/[年間利用者数]	
利用者1人あたり公の負担	－
([市の支出の合計]-[市の収入の合計])/[年間利用者数]	

8. 施設稼働分析 【 令和7年度 実績】

	当施設
1日あたり利用者数	－
[年間利用者数]/[年間運営日数]	
施設1㎡あたり利用者数	－
[年間利用者数]/[全棟合計延床面積]	
稼働率	－
[年間利用コマ数]/[年間最大コマ数]	

9. 備考

調査実施担当係	消防総務課人事教養係	調査実施年月	R8.7～R8.8

尾張旭市公共施設カルテ

調査年度	令和8年度
施設番号	B203

施設名	第三分団車庫

1. 基本情報

財産分類	行政財産（公用）	用途分類（大分類）	消防防災施設	用途分類（小分類）	消防団
所管部署	消防総務課	小学校区	旭小学校区	開設年月日	S50.3.15
所在地	稲葉町三丁目111番地				
設置条例等の名称	尾張旭市消防団条例				

敷地面積	409.57 ㎡	うち借地面積	0.00 ㎡	土地保有状況	市有
全棟合計延床面積	76.84 ㎡	うち借家面積	0.00 ㎡	建物保有状況	市有
併設施設	区分	単独	名称	駐車場台数	なし

バリアフリー対応			子育て支援対応		その他			
段差対策	—		授乳場所	—	避難所指定	—	無線LAN	—
エレベーター	—		おむつ交換場所	—	温水洗浄便座	×	太陽光発電	—
車いす対応トイレ	×	－						
オストメイト	×	－						
車いす専用駐車場	×	－						

2. 建物各棟情報

No.	建物名称	建築年月日	構造 主要	構造 その他	棟別延床面積	階数 上	階数 下	所有区分	耐震診断	耐震補強	飛散性アスベスト対策
1	第三分団車庫	H27.3.29	S造		76.84 ㎡	1	0	市有	新基準	不要	未使用
2					㎡						
3					㎡						
4					㎡						
5					㎡						
6					㎡						
7					㎡						
8					㎡						
9					㎡						
10					㎡						
11					㎡						
12					㎡						
13					㎡						
14					㎡						
15					㎡						
16					㎡						
17					㎡						
全棟合計延床面積					76.84 ㎡						

3. 外観



4. 運営情報 【 令和7年度 実績】

※定休日及び開館時間は季節等で変わる場合があります。

運営形態	直営	指定管理者・委託先	-----				
年間運営日数	－ 日	開始時刻	－	～	終了時刻	－	
年間利用者数	－ 人	稼働率	－	年間利用コマ数	－ コマ	年間最大コマ数	－ コマ

5. 利用状況 【 令和7年度 実績】

利用機能	年間利用者数	年間利用コマ数	年間最大コマ数	稼働率
合計	0 人	0 コマ	0 コマ	

6. コスト情報

		R6（実績）	R7（実績）	R8（予算）
収入	国・県支出金	0 円	0 円	
	使用料・手数料	0 円	0 円	
	その他特定財源	0 円	0 円	
	一般財源等	0 円	0 円	
	合　　計	0 円	0 円	0 円
	指定管理者使用料収入	0 円	0 円	
		R6（実績）	R7（実績）	R8（予算）
支出	工事請負費・設計監理委託料	0 円	0 円	
	修繕料（指定管理施設修繕含む）	0 円	0 円	
	指定管理料（指定管理施設修繕除く）	0 円	0 円	
	その他	0 円	200,063 円	
	合　　計	0 円	200,063 円	0 円

7. 収支分析 【 令和7年度 実績】

	当施設
利用者1人あたり収入	－
([市の収入の合計]+[指定管理者使用料収入])/[年間利用者数]	
利用者1人あたり支出	－
[市の支出の合計]/[年間利用者数]	
利用者1人あたり公の負担	－
([市の支出の合計]-[市の収入の合計])/[年間利用者数]	

8. 施設稼働分析 【 令和7年度 実績】

	当施設
1日あたり利用者数	－
[年間利用者数]/[年間運営日数]	
施設1㎡あたり利用者数	－
[年間利用者数]/[全棟合計延床面積]	
稼働率	－
[年間利用コマ数]/[年間最大コマ数]	

9. 備考

調査実施担当係	消防総務課人事教養係	調査実施年月	R8.7～R8.8

尾張旭市公共施設カルテ

調査年度	令和8年度
施設番号	B204

施設名	第四分団車庫

1. 基本情報

財産分類	行政財産（公用）	用途分類（大分類）	消防防災施設	用途分類（小分類）	消防団
所管部署	消防総務課	小学校区	城山小学校区	開設年月日	S49.5.13
所在地	城山町長池下25番地				
設置条例等の名称	尾張旭市消防団条例				

敷地面積	491.09 ㎡	うち借地面積	0.00 ㎡	土地保有状況	市有
全棟合計延床面積	77.66 ㎡	うち借家面積	0.00 ㎡	建物保有状況	市有
併設施設	区分	単独	名称	駐車場台数	なし

バリアフリー対応			子育て支援対応		その他			
段差対策	—		授乳場所	—	避難所指定	—	無線LAN	—
エレベーター	—		おむつ交換場所	—	温水洗浄便座	○	太陽光発電	—
車いす対応トイレ	×	－						
オストメイト	×	－						
車いす専用駐車場	×	－						

2. 建物各棟情報

No.	建物名称	建築年月日	構造 主要	構造 その他	棟別延床面積	階数 上	階数 下	所有区分	耐震診断	耐震補強	飛散性アスベスト対策
1	第四分団車庫	H26.2.14	木造		77.66 ㎡	1	0	市有	新基準	不要	未使用
2					㎡						
3					㎡						
4					㎡						
5					㎡						
6					㎡						
7					㎡						
8					㎡						
9					㎡						
10					㎡						
11					㎡						
12					㎡						
13					㎡						
14					㎡						
15					㎡						
16					㎡						
17					㎡						
全棟合計延床面積					77.66 ㎡						

3. 外観



4. 運営情報 【 令和7年度 実績】

※定休日及び開館時間は季節等で変わる場合があります。

運営形態	直営	指定管理者・委託先	-----				
年間運営日数	－ 日	開始時刻	－	～	終了時刻	－	
年間利用者数	－ 人	稼働率	－	年間利用コマ数	－ コマ	年間最大コマ数	－ コマ

5. 利用状況 【 令和7年度 実績】

利用機能	年間利用者数	年間利用コマ数	年間最大コマ数	稼働率
合計	0 人	0 コマ	0 コマ	

6. コスト情報

		R6（実績）	R7（実績）	R8（予算）
収入	国・県支出金	0 円	0 円	
	使用料・手数料	0 円	0 円	
	その他特定財源	0 円	0 円	
	一般財源等	0 円	0 円	
	合　　計	0 円	0 円	0 円
	指定管理者使用料収入	0 円	0 円	
		R6（実績）	R7（実績）	R8（予算）
支出	工事請負費・設計監理委託料	0 円	0 円	
	修繕料（指定管理施設修繕含む）	0 円	27,500 円	
	指定管理料（指定管理施設修繕除く）	0 円	0 円	
	その他	0 円	111,286 円	
	合　　計	0 円	138,786 円	0 円

7. 収支分析 【 令和7年度 実績】

	当施設
利用者1人あたり収入	－
([市の収入の合計]+[指定管理者使用料収入])/[年間利用者数]	
利用者1人あたり支出	－
[市の支出の合計]/[年間利用者数]	
利用者1人あたり公の負担	－
([市の支出の合計]-[市の収入の合計])/[年間利用者数]	

8. 施設稼働分析 【 令和7年度 実績】

	当施設
1日あたり利用者数	－
[年間利用者数]/[年間運営日数]	
施設1㎡あたり利用者数	－
[年間利用者数]/[全棟合計延床面積]	
稼働率	－
[年間利用コマ数]/[年間最大コマ数]	

9. 備考

調査実施担当係	消防総務課人事教養係	調査実施年月	R8.7～R8.8

尾張旭市公共施設カルテ

調査年度	令和8年度
施設番号	B205

施設名	第五分団車庫

1. 基本情報

財産分類	行政財産（公用）	用途分類（大分類）	消防防災施設	用途分類（小分類）	消防団
所管部署	消防総務課	小学校区	三郷小学校区	開設年月日	S51.3.31
所在地	瀬戸川町一丁目217番地1番地、394番地1				
設置条例等の名称	尾張旭市消防団条例				

敷地面積	150.81 ㎡	うち借地面積	0.00 ㎡	土地保有状況	市有
全棟合計延床面積	58.38 ㎡	うち借家面積	0.00 ㎡	建物保有状況	市有
併設施設	区分	単独	名称		駐車場台数	なし

バリアフリー対応			子育て支援対応		その他			
段差対策	—		授乳場所	—	避難所指定	—	無線LAN	—
エレベーター	—		おむつ交換場所	—	温水洗浄便座	×	太陽光発電	—
車いす対応トイレ	×	－						
オストメイト	×	－						
車いす専用駐車場	×	－						

2. 建物各棟情報

No.	建物名称	建築年月日	構造 主要	構造 その他	棟別延床面積	階数 上	階数 下	所有区分	耐震診断	耐震補強	飛散性アスベスト対策
1	第五分団車庫	H1.6.30	木造		58.38 ㎡	1	0	市有	新基準	不要	未使用
2					㎡						
3					㎡						
4					㎡						
5					㎡						
6					㎡						
7					㎡						
8					㎡						
9					㎡						
10					㎡						
11					㎡						
12					㎡						
13					㎡						
14					㎡						
15					㎡						
16					㎡						
17					㎡						
全棟合計延床面積					58.38 ㎡						

3. 外観



4. 運営情報 【 令和7年度 実績】

※定休日及び開館時間は季節等で変わる場合があります。

運営形態	直営	指定管理者・委託先	-----				
年間運営日数	－ 日	開始時刻	－	～	終了時刻	－	
年間利用者数	－ 人	稼働率	－	年間利用コマ数	－ コマ	年間最大コマ数	－ コマ

5. 利用状況 【 令和7年度 実績】

利用機能	年間利用者数	年間利用コマ数	年間最大コマ数	稼働率
合計	0 人	0 コマ	0 コマ	

6. コスト情報

		R6（実績）	R7（実績）	R8（予算）
収入	国・県支出金	0 円	0 円	
	使用料・手数料	0 円	0 円	
	その他特定財源	0 円	0 円	
	一般財源等	0 円	0 円	
	合　　計	0 円	0 円	0 円
	指定管理者使用料収入	0 円	0 円	
		R6（実績）	R7（実績）	R8（予算）
支出	工事請負費・設計監理委託料	0 円	0 円	
	修繕料（指定管理施設修繕含む）	0 円	23,980 円	
	指定管理料（指定管理施設修繕除く）	0 円	0 円	
	その他	0 円	89,812 円	
	合　　計	0 円	113,792 円	0 円

7. 収支分析 【 令和7年度 実績】

	当施設
利用者1人あたり収入	－
([市の収入の合計]+[指定管理者使用料収入])/[年間利用者数]	
利用者1人あたり支出	－
[市の支出の合計]/[年間利用者数]	
利用者1人あたり公の負担	－
([市の支出の合計]-[市の収入の合計])/[年間利用者数]	

8. 施設稼働分析 【 令和7年度 実績】

	当施設
1日あたり利用者数	－
[年間利用者数]/[年間運営日数]	
施設1㎡あたり利用者数	－
[年間利用者数]/[全棟合計延床面積]	
稼働率	－
[年間利用コマ数]/[年間最大コマ数]	

9. 備考

調査実施担当係	消防総務課人事教養係	調査実施年月	R8.7～R8.8