# 尾張旭市公共施設カルテ

| 調査年度 | 令和8年度 |
|---|---|
| 施設番号 | M107 |

| 施設名 | 北原山南集会所代替倉庫 |
|---|---|

## 1. 基本情報

| 財産分類 | 行政財産（公共用） | 用途分類（大分類） | その他 | 用途分類（小分類） | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 所管部署 | 暮らし政策課 | 小学校区 | 旭小学校区 | 開設年月日 | H23.8.31 |
| 所在地 | 北原山町六田池2200−1の一部,2201−1の一部 | | | | |
| 設置条例等の名称 | | | | | |

| 敷地面積 | 90.62 ㎡ | うち借地面積 | 0.00 ㎡ | 土地保有状況 | 市有 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全棟合計延床面積 | 20.70 ㎡ | うち借家面積 | 0.00 ㎡ | 建物保有状況 | 市有 |
| 併設施設 | 区分 | 単独 | 名称 | 駐車場台数 | なし |

| バリアフリー対応 | | | 子育て支援対応 | | その他 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 段差対策 | × | | 授乳場所 | — | 避難所指定 | — | 無線LAN | — |
| エレベーター | — | | おむつ交換場所 | — | 温水洗浄便座 | × | 太陽光発電 | — |
| 車いす対応トイレ | × | − | | | | | | |
| オストメイト | × | − | | | | | | |
| 車いす専用駐車場 | × | − | | | | | | |

## 2. 建物各棟情報

| No. | 建物名称 | 建築年月日 | 構造 主要 | 構造 その他 | 棟別延床面積 | 階数 上 | 階数 下 | 所有区分 | 耐震診断 | 耐震補強 | 飛散性アスベスト対策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北原山南集会所代替倉庫 | H23.9.30 | S造 | （プレハブ） | 20.7 ㎡ | 1 | 0 | 市有 | 新基準 | 不要 | 未使用 |
| 2 | | | | | ㎡ | | | | | | |
| 3 | | | | | ㎡ | | | | | | |
| 4 | | | | | ㎡ | | | | | | |
| 5 | | | | | ㎡ | | | | | | |
| 6 | | | | | ㎡ | | | | | | |
| 7 | | | | | ㎡ | | | | | | |
| 8 | | | | | ㎡ | | | | | | |
| 9 | | | | | ㎡ | | | | | | |
| # | | | | | ㎡ | | | | | | |
| # | | | | | ㎡ | | | | | | |
| # | | | | | ㎡ | | | | | | |
| # | | | | | ㎡ | | | | | | |
| # | | | | | ㎡ | | | | | | |
| # | | | | | ㎡ | | | | | | |
| # | | | | | ㎡ | | | | | | |
| # | | | | | ㎡ | | | | | | |
| 全棟合計延床面積 | | | | | 20.70 ㎡ | | | | | | |

## 3. 外観



## 4. 運営情報 【 令和7年度 実績】

※定休日及び開館時間は季節等で変わる場合があります。

| 運営形態 | 管理委託 | 指定管理者・委託先 | 地元自治会等 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年間運営日数 | 365 日 | 開始時刻 | − | ～ | 終了時刻 | − | |
| 年間利用者数 | − 人 | 稼働率 | − | 年間利用コマ数 | − コマ | 年間最大コマ数 | − コマ |

## 5. 利用状況 【 令和7年度 実績】

| 利用機能 | 年間利用者数 | 年間利用コマ数 | 年間最大コマ数 | 稼働率 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合計 | 0 人 | 0 コマ | 0 コマ | |

## 6. コスト情報

| | | R6（実績） | R7（実績） | R8（予算） |
|---|---|---|---|---|
| 収入 | 国・県支出金 | 0 円 | 0 円 | 0 円 |
| | 使用料・手数料 | 0 円 | 0 円 | 0 円 |
| | その他特定財源 | 0 円 | 0 円 | 0 円 |
| | 一般財源等 | 0 円 | 0 円 | 0 円 |
| | 合　　計 | 0 円 | 0 円 | 0 円 |
| | 指定管理者使用料収入 | 0 円 | 0 円 | 0 円 |
| | | R6（実績） | R7（実績） | R8（予算） |
| 支出 | 工事請負費・設計監理委託料 | 0 円 | 0 円 | 14,084 円 |
| | 修繕料（指定管理施設修繕含む） | 0 円 | 0 円 | 4,225 円 |
| | 指定管理料（指定管理施設修繕除く） | 0 円 | 0 円 | 0 円 |
| | その他 | 0 円 | 0 円 | 230,492 円 |
| | 合　　計 | 0 円 | 0 円 | 248,801 円 |

## 7. 収支分析 【 令和7年度 実績】

| | 当施設 |
|---|---|
| 利用者1人あたり収入 | − |
| ([市の収入の合計]+[指定管理者使用料収入])/[年間利用者数] | |
| 利用者1人あたり支出 | − |
| [市の支出の合計]/[年間利用者数] | |
| 利用者1人あたり公の負担 | − |
| ([市の支出の合計]−[市の収入の合計])/[年間利用者数] | |

## 8. 施設稼働分析 【 令和7年度 実績】

| | 当施設 |
|---|---|
| 1日あたり利用者数 | − |
| [年間利用者数]/[年間運営日数] | |
| 施設1㎡あたり利用者数 | − |
| [年間利用者数]/[全棟合計延床面積] | |
| 稼働率 | − |
| [年間利用コマ数]/[年間最大コマ数] | |

## 9. 備考

| 調査実施担当係 | 暮らし政策課コミュニティ施設係 | 調査実施年月 | R8.7～R8.8 |
|---|---|---|---|